

# 惠州高精密零件加工 零件加工 松记五金

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 惠州高精密零件加工 零件加工 松记五金 |
| 公司名称 | 东莞市长安松记五金加工店        |
| 价格   | 面议                  |
| 规格参数 |                     |
| 公司地址 | 东莞市长安镇长东路8号         |
| 联系电话 | 18925592509         |

## 产品详情

### 精密机械加工工艺的作用

#### 一、是指导生产的主要技术文件

机械加工车间生产的计划、调度，工人的操作，零件的加工质量检验，惠州非标精密零件加工，加工成本的核算，惠州精密模具零件加工，都是以工艺规程为依据的。处理生产中的问题，也常以工艺规程作为共同依据。如处理质量事故，应按工艺规程来确定各有关单位、人员的责任。

#### 二、是生产准备工作的主要依据

车间要生产新零件时，首先要制订该零件的机械加工工艺规程，再根据工艺规程进行生产准备。如：新零件加工工艺中的关键工序的分析研究；准备所需的刀、夹、量具；原材料及毛坯的采购或制造；新设备的购置或旧设备改装等，均必须根据工艺来进行。

一、零件本身的加工精度差，零件加工，一般来说如果在安装的时候，轴间的动态误差没有调整好，亦或者是因为轴传动链因为磨损产生变化都会影响零件的精度。一般来说这种类型的误差导致的精度偏差可以重新调整补偿量解决。而误差如果太大甚至如果产生报警的话，有必要对伺服电机进行检查，观察其转速是否过高。

二、机床在运行时超调也会影响加工精度，有可能是因为加减速时间过短，惠州高精密零件加工，适当的延长变化时间，当然了也极有可能是因为丝杠与伺服电机的链接产生松动。

4、数控磨床类：数控超精密磨床、高速曲轴磨床和凸轮轴磨床、各类高精高速专用磨床等，满足精密超精密加工需求。

5、数控电加工机床类：大型精密数控电火花成形机床、数控低速走丝电火花切割机床、精密小孔电加工机床等，主要满足大型和精密模具加工、精密零件加工、锥孔或异型孔加工及航天、航空等行业的特殊需求。

6、数控金属成形机床类(锻压设备)：数控高速精密板材冲压设备、激光切割复合机、数控强力旋压机等，主要满足汽车、摩托车、电子信息产业、家电等行业板金批量生产需求及汽车轮毂及行业各种薄壁、高强度、回转型零件加工需求。

7、数控专用机床及生产线：柔性加工自动生产线(FMS/FMC)及各种专用数控机床，该类生产线是针对汽车、家电等行业加工缸体、缸盖、变速箱箱体等及多品种变批量壳体、箱体类零件加工需求。

惠州高精密零件加工-零件加工-松记五金由东莞市长安松记五金加工店提供。东莞市长安松记五金加工店(www.dgsongji.com)在紧固件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，松记五金一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：缪先生。