

鹤壁陶瓷刹车盘 优鑫制动刹车盘 鹤壁陶瓷刹车盘厂家直销

产品名称	鹤壁陶瓷刹车盘 优鑫制动刹车盘 鹤壁陶瓷刹车盘厂家直销
公司名称	郑州市金水区优鑫汽车配件经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市天荣汽车城a77-8
联系电话	15137139258

产品详情

更换新的鹤壁陶瓷刹车盘，有以下四点是我们需要注意的。那我们一起来了解一下吧。

- 1.新刹车片需要磨合，一般磨合期为200公里，磨合期过后刹车片制动性能才达到峰值，所以新刹车片刚换上时一定要加大跟车距离，谨慎驾驶。
- 2.尽量选择更换原厂同规格刹车片，减少不必要的磨合。
- 3.取下旧刹车片时一定要使用专业工具将制动分泵顶回固定再安装新刹车片，杜绝使用其他工具随意将分泵顶住，以免损伤制动钳螺丝，防止刹车片无法回位或卡死。
- 4.有使用过油压碟刹自行车的车友一定知道，更换刹车后需要紧捏几次刹车调整刹车间隙，汽车同样如此，踩几下刹车踏板能够消除刹车片和刹车盘的不作用间隙。

【优鑫制动】公司始终坚持“以信誉求发展、以质量求生存”，以满足客户的广泛要求，我们将一如既往，为广大用户提供卓越的产品。

鹤壁陶瓷刹车盘如果出现这些情况，就要小心了！不知道的一起来看看下面的文章吧。

汽车的刹车盘是一个非常容易生锈的东西，它的制作材料一般是铸铁，铁会生锈这是常识。又因为刹车

盘一直处于摩擦状态，所以刹车盘上面基本不存在防锈处理，即便做了防锈处理，也会被摩擦掉。综合来看，刹车盘生锈是一件很正常的事情。

【优鑫制动】以“求真务实、变革创新”的企业精神，以“诚信为本、专业服务”的服务理念。我们热诚欢迎全国各地新老客户来人来电洽谈业务!

鹤壁陶瓷刹车盘用多久需要换一次？相信很多人都不知道，我们一起来了解一下。

一、刹车盘一般前刹车盘在8万公里左右需要更换，根据个人驾驶习惯不同，公里数也就不同，但是有一个值是固定的刹车盘槽摩的深度大于3MM必须更换，用眼睛或者用手摸很明显的很深的沟，择必须更换了，后盘用的公里数都是比较长的，刹车片更换的标准也是3mm。

二、刹车片需要更换时会听到明显的刹车盘报警响声！刹车油2年4万公里！环境差跑的公里数就短些，自动变速箱油6-8万公里一定要更换。

【优鑫制动】公司自创建以来，始终坚持“品质、顾客为先、诚信经营、合作共赢”的经营宗旨。