



该产品应用的主要缺点在于其令人厌恶的臭味。这种涂层有一个确定的干燥时间约为30~40分钟，且不迅速锈化。该产品通过1136个洗涤圈（ASTM D2486）和5个冷冻解冻圈。它是一种独特的产品，没有标准以外的其他成分。其[阻燃性能](#)归功于其中氯化乳剂和三氧化二锑的使用。