

控制柜型号 控制柜 铜陵泽美电气科技

产品名称	控制柜型号 控制柜 铜陵泽美电气科技
公司名称	铜陵泽美电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市翠湖六路西段3888号1号厂房2楼
联系电话	15605620666

产品详情

双电源控制柜双电源转换开关的组成

由接触器组成的ATSE产品，它的优点是价格低；缺点是线圈长期通电耗能易烧毁，控制柜型号，产品的接通分断能力低，触头易抖动、熔焊，其产品可靠性很低，智能控制柜，尤其是在带负荷转换时易出现炸破性的事故，这类产品在国外已被淘汰并禁止使用。

为克服上述产品缺点，生产断路器企业推出了CB级ATSE，CB级ATSE是由断路器加机械连锁组成，CB级的ATSE为机械保持，触头的接通与分断能力有所提高，但又不是理想的ATSE产品。

如想了解更多的双电源控制柜详情，欢迎致电泽美电气进行咨询。

双电源控制柜自动转换开关不转换的原因分析

今天泽美电气的小编带领大家一起分析分析双电源控制柜自动转换开关不转换的原因。

首先很有可能是因为双电源开关并没有完全的转换到自动位置上，控制柜，同时在操作这个动作的时候需要注意将手自动转换开关都调整到自动位置。

再有就是欠电压脱扣器没有执行动作，需要检查电压和脱扣器本身的电压等级是不是相互匹配一致范围在V 85%。

市电恢复供电时，应及时做好电源转换工作，控制柜价格，切断备用电源，恢复市电供电。

步骤：

按顺序逐个断开自备电源各断路器，顺序是：双电源切换箱自备电源断路器 自备电源配电柜各断路器 发电机总开关 将双投开关拨至市电供电一侧。

按柴油机停机步骤停机。

按顺序，从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器，将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。

如想了解更多的双电源控制柜详情，欢迎致电泽美电气进行咨询。

控制柜型号-控制柜-铜陵泽美电气科技(查看)由铜陵泽美电气科技有限公司提供。控制柜型号-控制柜-铜陵泽美电气科技(查看)是铜陵泽美电气科技有限公司(www.zemeikj.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：查先生。