

客户电机1FK6040编码器报警故障当天i维修好

产品名称	客户电机1FK6040编码器报警故障当天i维修好
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:电机编码器坏维修 1FK60:电机轴承坏维修 德国:电机无显示维修
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

客户电机1FK6040编码器报警故障当天i维修好

一擎电气专业维修西门子840D、840D sl、810D数控系统NCU/CCU数控单元常见故障：7段码指示灯无显示，自检不过，LED灯显示2，数码管显示1，数码管数字一直跳换闪烁维修，H1、H2全亮，7段码显示8，7段码数字翻转数据不能总清，NCU板子循环显示A025，840D床子NCU显示1，西门子NCU板子故障码3，电池、风扇故障，数据不能保持，接口故障，与PLC链接不上，NCU与机床无法通讯，NCU板子通讯不上，数码管数字不停闪维修，NCU报警，NCU不正常等等故障维修。衢州十年维修西门子NCU573.4显示1售后

一擎公司目前专业修理德国西门子伺服电机1FT、1FK、1PH、1FK7同步伺服电机，1FT6同步伺服电机，1PH4水冷异步伺服电机 1PH7高效异步伺服电机，西门子伺服电机1FK7043，1FK7042，1FK7040，1FK7034，1FK7033，1FK7032，1FK7022，1FK7083，1FK6083，1FK6063，1FK6060，1FK6042，1FK6040，1FK6032伺服马达维修和编码器维修业务，十年电机修理技术，质量保证

我公司是专业从事西门子品牌主轴电机维修，磁电、光电编码器维修，旋转编码器维修，伺服电机编码器改造，码盘破损维修，磁铁脱落，轴断裂维修，电流大烧线圈维修等工控一体化技术解决方案企业。注：常常会有新客户把编码器和主轴电机搞混，这里说一下带有编码器的电机才是主轴电机。

一台完整的主轴电机分为两部分，一是编码器电气部分，二是电机机械部分。它们是一个整体组合，维修时缺一不可（使用分立式编码器除外）。主轴电机维修是一门复杂的技术服务行业。近几年，伺服电机使用越来越广泛，中国大陆市场的使用量随之激增，主轴电机维修这种技术服务需求也越来越迫切。由于国内使用的伺服电机大都是进口产品，技术含量很高，国外的伺服电机生产商为了垄断维修服务市场，采取了非标准的编码器或是非标准的安装方式，使主轴电机维修变得比较困难，形成了伺服电机维修是一门杰出的技术本领。

伺服电机故障维修，本公司非常重视维修中和维修后的测试工作，开发并制作了大量的测试工具，稳定

维修成果并不断地提高维修成功率;在维修中不断总结与改进，难点问题重点攻关，不断地学习和经验的积累，使我们有信心挑战更复杂的电路板;公司将以优质的产品，高质量的服务与技术为企业 提供电路板卡服务，承接国内外各种变频器、驱动器、数控设备、工控电脑、工业电路板、及各种电子产品的售后服务或特约维修工作，并免费为客户提供技术咨询服务，共享多年来我们在板卡维修领域取得的经验和 技术。诚信是公司经营的宗旨；信誉是公司寻求合作的准则；科技进步是公司发展的动力，真诚的希望 广大企业与我 公司合作!