

钢纤维混凝土检查井 合肥混凝土检查井 肥西银宾服务完善

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 钢纤维混凝土检查井 合肥混凝土检查井 肥西银宾服务完善 |
| 公司名称 | 肥西县银宾水泥制品厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市肥西县花岗镇 |
| 联系电话 | 18256982866 18256982866 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：肥西县银宾水泥制品厂

砖砌检查井施工方式历史悠久，由于其施工简单、成本低廉，被排水行业大量并长期应用，至今在我国，砖砌检查井仍是检查井主流的建造模式。目前我国不少城市，合肥混凝土检查井，检查井所暴露出来的问题不可小视，渗漏、井壁、井底脱开、抹面腐蚀脱落等都是常见的检查井缺陷形态。据相关资料，管网中的地下水有40%是通过检查井渗入的。砖砌的建造方式是产生这些缺陷的原因。先天不足，必然导致后天的问题重重。

水泥检查井：均匀沉降和压缩。管道与井筒的柔性连接和黏土在管道与井筒之间的移动可以很好地解决传统检测井与塑料管连接引起的不均匀沉降问题，有效地防止地面沉降，施工方便快捷。水泥检查井是环保型产品。回收利用价值小，防偷盗功能显著。水泥检查井与其他材质产品相比，成本有很大降低，大大减少了工程造价，混凝土检查井厂家，肥西银宾欢迎大家咨询

检查井施工：

路面标准情况的施工工艺，检查井井墙外350mm范围内的旧路面结构刨除，处理深度按照设计图纸要求，钢纤维混凝土检查井，并将基层清理干净；当检查井井筒周边处理范围不能保证将损坏部位清除时，根据情况对处理范围进行调整加大。施工负责人核对风险控制措施，并在班会上对全体作业人员进行安全技术交底，接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。

钢纤维混凝土检查井-合肥混凝土检查井-肥西银宾服务完善由肥西县银宾水泥制品厂提供。“水泥检查井”就选肥西县银宾水泥制品厂（www.fxyinbin.com），公司位于：安徽省合肥市肥西县花岗镇，多年来，肥西银宾坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。肥西银宾期待成为您的长期合作伙伴！