

惠州车位划线，专业停车位划线，惠州消防通道划线施工

产品名称	惠州车位划线，专业停车位划线，惠州消防通道划线施工
公司名称	深圳市鸿邦交通工程有限公司
价格	55.00/个
规格参数	材料:热熔涂料 厚度:1.5mm 施工标准:国标
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道五和路七巷一号603
联系电话	15889432019

产品详情

惠州车位划线，专业停车位划线，惠州消防通道划线施工联系袁工15889432019施工。

选用交管局推荐使用的马路漆进行停车场划线，工程级的反光膜制作标牌，国标材料制作金属构件，确保停车场交通设施的质量。传统的车场只有标牌、标线等硬生生的设施，给车主很苍白无聊的感觉，在墙面及支承柱上加装或点缀部份山水风景化和一些个性化的设计，给停车场划线注入新的生命，给车主耳目一新的感觉。以上就是在设计停车场划线的是需要考虑的重点因素，严格按照国家标准来设计，施工，让停车场的经营更加完善。停车场划线涂敷操作程序应按操作程序严格把关。因为涂敷作业是标线施工中停车场划线关键的一步。涂敷的效果直接关系到停车场划线的质量。值得我们去重视。那么下面由小编向您讲解一下停车场划线涂敷的操作程序。涂覆前停车场划线应仔细进行施工机具的检查。检查色泽、厚度、宽度、玻璃珠撒布量等，必要时进行参数调整，为了保证设备处于完好状态可以预先进行试画。停车场划线的涂敷应在底漆溶剂干燥后进行。溶剂会穿透未硬化的涂膜，造成溶剂气泡，并污染标线。为保证夜间的识别性，停车场划线涂敷时要撒布玻璃珠，经验标明玻璃珠的直径有一半埋入涂膜中反光效果。但要注意，涂料温度高，玻璃珠撒布快，玻璃珠会埋入涂层中；涂料温度低，玻璃珠撒布慢，涂层已接近固化，玻璃珠不能在涂层上粘牢，容易脱落，反光效果很差。玻璃珠撒布要均匀，防止成堆。通常每平米0.3kg-0.5kg撒布过多，使白天的色调变坏，并产生高低不平，易使灰尘沾粘而降低识别性。停车场划线固化。涂膜的干燥从粘接性和修整来看。是自然冷却。画线车中的涂料要经常保持混合状态。冬季低温时。施工中要采用路面预热措施。防止涂料接触路面后粘度迅速变稠。以致影响涂料与路面的粘接牢度。