

5025钢二柱暖气片维修方法和6030钢二柱暖气片注意事项

产品名称	5025钢二柱暖气片维修方法和6030钢二柱暖气片注意事项
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	10.00/片
规格参数	品牌:中春 包装:QFGZ206 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

冬季家里没有暖气那可是比较痛苦的，可是家里的暖气片有时会有漏水或者其他的情况发生。碰到这种情况时就会很烦恼，那么能自己维修暖气片的话就会节省很多费用，下面就来介绍一下暖气片损坏了怎么维修吧。

暖气片怎么修—常用应急措施

- 1、碰到家中暖气片漏水的情况，用户首先需仔细查找漏水的部位。
- 2、因暖气系统均分为供回水两路，控制阀门至少有2个。因此，找到漏水部位后，再顺势找到漏水部位的控制阀门。
- 3、将确定好的控制阀门顺时针旋转，直到拧不动为止。

4、关闭好阀门后，观察漏水情况是否有好转，如若没有，说明阀门失灵或者选择了错误的阀门。

5、上述流程操作完毕之后，用户应立即拨打暖气维修中心电话，或者联系购买暖气片的厂家，尽早处理漏水的情况。

暖气片怎么修—如何处理暖气片漏水

1、首先，还是需要关闭各阀门，然后查看暖气片漏水的具体位置。

2、如果是活接处漏水，更换活接即可;如果是接缝处漏水，更换对丝即可;如果是接口处漏水，更换暖气管道、及其配件即可;如果是暖气片有砂眼导致的漏水，这需要更换暖气片，因为暖气片可能会爆裂，否则，将会因小失大，到时候损失就惨重了。

暖气片怎么修—常见暖气片漏水部位

1、暖气片片头。由于工艺的原因，暖气片片头与柱体是焊接在一起的，并不是一个整体，焊点处容易被腐蚀。在这个问题上，厂家的解决办法就是不断提高焊接技术和加强内防腐处理，需要您在选择暖气片的时候，尽量选择拥有优质内防腐涂层的暖气片。而在日常的使用中，要多多注意片头部位，发现损坏要及时打电话到厂家，及时处理。

2、暖气片接点。供暖系统的各种连接点，是很容易漏水的地方，包括管材之间的连接点、管材和暖气片的连接点以及跑风、丝堵等。这些连接点时时刻刻都在与水 and 空气接触，质量稍差的材料，慢慢的就会出现腐蚀现象，造成漏水。在选材的时候，您要注意管材的质量和暖气片配件的质量，万一出现漏水现象，要及时更换配件。

3、暖气片管壁。暖气片管壁漏水处，一般情况下是意外破损造成的漏水较多，这里的破损需要及时修补

, 以免造成更大止腐蚀。

暖气片怎么修—漏水维修注意事项

- 1、如果是暖气片安装问题出现漏水，您关闭阀门后，打电话找安装队来处理即可;如果在保修期，还可以寻求赔付;如果是暖气片片体漏水，需要联系销售商，咨询更换暖气片，但一般在质保期才可。
- 2、如果您所在小区属于老式供暖系统，需要及时联系物业关闭总闸，然后找供暖单位及时处理，否则不仅会漏水带来损失，还会让小区其他用户供暖受到影响。这里暖气片漏水带来的损失都是大家不想发生的但有时是避免不了的，带来的损失又着实非常头疼的。

以上就是暖气片出故障怎么维修了，维修暖气片是要一定的体力和技巧的，有时一个人是做不了这个的，毕竟暖气片也是很重的，自己搬是很困难的，所以当您检查出故障需要维修自己做不了时，还是找维修工来做吧。既然暖气片损坏就要及时找出问题，及时解决。