

发电机出租|南头发电机出租|南头发电机租赁公司

产品名称	发电机出租 南头发电机出租 南头发电机租赁公司
公司名称	东莞市吉赛特机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:吉赛特 功率:1-5K千瓦 产地:进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇赤布路32号102室（注册地址）
联系电话	13570721612

产品详情

发电机出租|南头发电机出租|南头发电机租赁公司吉赛特（GENSET）发电机,专注出租发电机多年,产品性能优良,价低同行租赁价格合理,服务周到,深受新老客户的青睐,出租发电机就找吉赛特（GENSET）发电机。

吉赛特机电设备有限公司、厂家直接供货价格优势明显, 价格优惠，诚实守信全心服务!耗油低，运行安全稳定可靠。立足华南地区面向全国专业从事柴油发电机组销售、租赁、提供发电机维修、零配件销售、发电机并机柜、ATS自动转换柜、发电机噪音治理。配备专业技术人员配合机组的发电，随时解决供电过程中的故障问题，可满足用户长短期用电！完善、专业的发电机出租服务，先进的设备，一流的技术。欢迎全国广大客户亲临我司现场验证、参观。柴油发电机类型：康明斯（CCEC/DCEC）、富豪（Volvo）、雷沃/帕金斯（Lovol-Perkins）、卡特彼勒、三菱重工，韩国大宇、德国奔驰、道依茨等和国内吉赛特动力（Shangchai）、无锡万迪(Wi)、潍柴（Weichai）、玉柴等国内、外著名品牌的柴油发动机；选配斯坦福（Stamfd）、进口品牌(Marathon)、利莱森马(Leroysomer)、英格（Engga）、朗特（Leadtec）等名牌交流发电机而成的发电机组产品涵盖2KW-2000KW各种规格普及型、自动化、四保护、自动切换、低噪音及移动式等，高品质、低能耗的发电机组以满足客户的一切电力需求，售后服务:优质品牌，服务先行！三包期内我司技术人员免费为客户上门服务，免费培训现场操作人员。为保证用户的电力工程能如期投入使用，安全顺利完成发电任务，我司郑重承诺：

本技术人员将第一时间赶赴现场指导安装，免费调试。

我司产品实行“三包”质量承诺，三包期为1年或机组使用1000个小时，以先到为准。如果用户机组出现问题我将派出精干的技术人员，力争以zui短的时间赶到现场、以zui高的质量为客户解决问题。在工程现场进行操作培训，尽早的将操作员培训成一个操作熟练、维护保养技能优秀、对简单故障能判断并排除的技术工。用户可派专人来我司培训学习，以便深入了解机组的工作原理及操作维护。承诺：

1、本所售发电机组为全新发电机组，如有翻新一台则赔偿十台。2、本所有发电机组保修一年，上门维修，当地服务中心的2小时内赶到现场、当地无服务中心的24小时内赶到现场、外省市均在48-72小时到达现场。产品范围：30KW柴油发电机组，50KW柴油发电机组，75KW柴油发电机，80KW柴油发电机，100KW柴油发电机组，120KW柴油发电机组，150KW柴油发电机组，200KW柴油发电机组，250KW柴油

发电机组，300KW柴油发电机组，350KW柴油发电机组，400KW柴油发电机组，400KW柴油发电机组，450KW柴油发电机组，500KW柴油发电机组，600KW到2000KW柴油发电机组

发电机出租|南头发电机出租|南头发电机租赁公司康明斯发电机优点：品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，全球三包连保。东风康明斯发电机组(CUMMINS)：中美合资东风康明斯B、L、C系列四冲程柴油发动机;集成化模块式结构设计使它的零件总数比其他品牌发动机减少了25%以上，降低了柴油机的体积和重量;性能稳定可靠，故障率及维修费用大大降低;控制系统工作电压：24V(DV);旋转式机油、柴油及水滤清器、干式空气滤清器;我司生产的东风康明斯发电机组功率范围：18KW-200KW。

我们希望——成为您的设备采购的代理商或个性化设备的供应商，您只要提出具体要求，我们会利用全球强大的采购网及多年建立起来的与全球各大生产制造企业的良好客户关系为您采购到远远优于市场价格的工程设备。<http://www.pnfdjcz.com/>

柴油发电机组喷油量油过多怎么处理 柴油发电机组的运行中最容易发生事故的部件就是喷油泵、喷油器、调速器等，特别是喷油泵，一旦供油过多就会出现浪费燃油、燃烧不充分、冒烟等状况，既影响发电机正常工作又会减少柴油发电机的寿命。导致喷油泵供油过多常见的可能原因有以下几个：

- (1) 调速器中的机油过多，使供油量也随之增多；
- (2) 调速器内限制齿条最大油量的调整螺钉调整过大或油门手柄限制螺钉调整过大；
- (3) 喷油泵柱塞调整得供油量过大，或是调节齿圈锁紧螺钉松脱而使调节齿圈位移，导致喷油泵供油量过大。供油量过多时，会使燃油消耗量增加，燃油燃烧不完全，柴油机排气冒黑烟，燃烧室内严重积炭，加速汽缸、活塞和活塞环的磨损，甚至使柴油机出现过热和敲缸现象。所以根据以上的三点常见原因应对机组做针对性的检查，才能使柴油发电机组高效率工作。