

邯郸西门子触摸屏维修-合作双赢-十多年维修经验

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 邯郸西门子触摸屏维修-合作双赢-十多年维修经验 |
| 公司名称 | 上海市渠利自动化科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | SIEMEN:诚信为本,快速修复 西门子:技术精湛,收费合理 德国:有实力承诺,有能力担当 |
| 公司地址 | 上海市松江区新界路1号10号楼B210 |
| 联系电话 | 021-67896629 15221677966 |

产品详情

邯郸西门子触摸屏维修-合作双赢-十多年维修经验，西门子触摸屏维修公司，西门子触摸屏不能跟PLC通讯维修，西门子触摸屏DP通讯口坏维修，西门子触摸屏显示井号维修，快速西门子触摸屏维修中心，上海西门子触摸屏维修，西门子触摸屏黑屏维修，西门子触摸屏上电无反应，上电烧，渠利维修，PWR灯不亮但其他一切正常，双串口无法通讯，主板松动，485串口通讯不良，触摸屏上电无反应，通讯不良，画面不能切换，触摸死机等。

邯郸西门子触摸屏维修-合作双赢-十多年维修经验规格型号维修：

63637-1LL00-0FX1(OP37)、63637 - 1PL00 - 0AX0 (TP37)

63627 - 1QL01 - 0AX0 (TP27) 63607-1JC20-0AX1 (OP7\DP)、

63617-1JC20-0AX1 (OP17\DP)、63617-1JC00-0AX1 (OP17\PP)

63627-1JK00-0AX0 (OP27)、63627-1LK00-1AX0 (OP27)

63637-1LL00-0AX1 (OP37)、63 637-1LL00-0FX1 (OP37)、

63637-1ML00-0FX0 (OP37)、63637-1ML00-0CX0 (OP37)

63627-1NK00-2AX0 (TP27)、63607-1NH01-0AX0 (TP7)

63627-1QK00-2AX0 (TP27)、66545-0BA15-2AX0 (TP170A)

66545-0BB15-2AX0 (TP170B)、66545-0BC15-2AX0 (TP170B)

66545-0CA10-0AX0 (TP270)、 66545-0CC10-0AX0 (TP270)

66545-0AG10-0AX0 (TP270)、 66545-0DA10-0AX0 (MP370) 两种方法程序1：采用RS-232C的com端口2：USB口来，plc上有两个接口，一个是圆形的九针口，一个是miniUSB口，如下图所示：黄线插圆形口，蓝线插小方形口。程序编好后，如果采用RS232com口使用黄颜色线，在PLC软件中，在导航中双击连接目标：在左上角的计算机侧I/F一排的SerialUSB，双击它：选择个RS232C，选择好com口,如果不清楚是哪个com口，打开电脑设备管理器找到端口(COM和LPT)就出出现连接的com口选择完后确认点击通信测试：连接成功，点击确定。