

新型草帘机价格 全自动稻草编织机 自动切断电动草帘机

产品名称	新型草帘机价格 全自动稻草编织机 自动切断电动草帘机
公司名称	山东鹏臻机械有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	鹏臻:S10 PZS10:S10 山东:15588707369
公司地址	山东省曲阜市鲁城街道周公庙礼正路4胡同12号
联系电话	15588707369

产品详情

新型草帘机价格 全自动稻草编织机 自动切断电动草帘机厂家直销

草帘编织机采用杠杆式传动，解决了传统式草帘机的缠草弊端，该机样式新颖，性能可靠，作简单，使用安全，具有不挑扣、不断线、自动索头、针距可调、速度可变、自动切边等功能，可一机多用，型号齐全，稳定性好。一机代替多名人工，稻草、麦秆、山草、蒲草等都可作为生产原料

以下是该机的一些特点。

1：助力拉紧 该装置解决了草帘机断线的技术难题，可使用单丝线作业，降低了用线成本，提高了生产效率。2：自动上线 当机器因机用线的质量问题而出现断线情况时，机器可自动续线，无需停机。3：自动匀草 自动修复工人铺草时出现的长达10厘米的空隙，生产出的草帘均匀无缝隙。一项便可节减工人1——2名。4：自动切边 采用新型的组合式切刀，不但切边整齐,而且使用寿命大大延长，每组刀片可切帘10万米以上。5：碎草利用 加强型送草系统能同步将碎草织进草帘，不但提高了稻草的利用率，也解决了碎草垃圾的处理问题。6：厚薄两用 一机多用，既可织0.5厘米薄帘，也可织4厘米厚帘。

各种型号的草帘机、草苫机，蒲帘机，棕垫机，传动部位采用全杠杆结构，所生产的棕垫机，一机代替了50名人工，只要把棕垫的半成品放在机器的工作台上，开动开关每2分钟一床（2米），距离均匀，针

距严密，省时省力。以稻草、麦杆、山草、蒲草等作为生产原料，生产厚度0.5CM的包装用小草帘，也能生产厚度5CM的大棚用保温草帘。

注意事项

草帘机使用时会出现一下故障，下面我们来看一下草帘机几个常见问题的原因及排除方法。

1、电机不转或嗡嗡响，原因：无电源，缺相，导线脱落，保险熔管烧坏。

排除方法：检查电源，导线，更换保险管。 2、机械不连动

原因：行程开关，限位器及导线损坏或脱落。

排除方法：检查，调整，更换 3、草帘重针

原因：苇草铺设过多，编织压力过大。

排除方法：减少苇草或提升针梁，减轻缝织压力并适当增加牵引部分压力。

4、梭条不钩线，不锁边 原因：梭盘定位螺丝松动，梭条损坏，梭条行程短。

5、机械转动中有异常声音 原因：机件松动，润滑点缺油。

排除方法：紧固调整，加润滑油。 6、草帘断裂

原因：缝织压力过大、铺料衔接不好。

排除方法：减少苇草，提升针梁，并将苇草重新衔接好。 7、输送带不动或跑偏

原因：输料轴皮带轮不正或过松。 排除方法：检查调整皮带轮，涨紧皮带。