

固坡防护网施工&华山固坡防护网施工|防护网固坡施工

产品名称	固坡防护网施工&华山固坡防护网施工 防护网固坡施工
公司名称	河北中泰信公路工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡南王庄村
联系电话	15503184164

产品详情

固坡防护网施工&华山固坡防护网施工|防护网固坡施工防护网、防护网施工、固坡防护网施工

引起边坡防护网施工高边坡护坡的原因有：

- 1、路基下的地基为不稳定的天然滑动体；
- 2、公路两侧边坡过陡；
- 3、错误的用倾斜层次的方法填筑路堤；
- 4、土过于潮湿，降低了粘聚力和内摩擦力；
- 5、坡脚被水冲刷。
- 6、由于修筑边坡防护网施工之后，使岩石个别地段的稳定性遭到破坏，特别是各岩层向着路堑的方向倾斜，并随后有水或**的破坏作用时所引起的。
- 7、公路两侧山体本身岩层结构与组成不稳定。
- 8、泥石流带来的破坏。