## 烫图 镭射烫图 进口烫钻 烫片 铜烫片 国产烫钻

产品名称	烫图 镭射烫图 进口烫钻 烫片 铜烫片 国产烫钻
公司名称	嘉兴市星悦服饰有限公司
价格	100.00/个
规格参数	质量等级:优等品 品牌:华恒特
公司地址	中国 浙江 桐乡市 濮院镇机械辅料城2149-2151号 工厂:濮院镇凯旋路红星村988号
联系电话	86 0573 88876780 13736405300

## 产品详情

质量等级

优等品

品牌

华恒特

1.把烫钻图案下面的一层带纹路的白色衬底揭去,再把粘着水钻的粘纸摆放到衣服上您认为合适的位置,用手压平,[烫纸有粘性的一面贴到衣服上]。2.熨斗调节到适合你衣服面料的档位[衣服什么材质就调到什么档位这样衣服就不用担心会烫坏],然后把衣服放到一个较平的操作台上,用熨斗(不要开蒸汽干烫)在烫图表面按压熨烫,直到钻底背胶融化,从一角慢慢解开烫图看钻是否都黏到衣服上了,如果有烫钻没有烫牢就表示受热温度不够或者不均匀,就继续按压熨烫,直到每个烫钻都牢固黏到衣服上为止。3.熨烫完,等烫图冷却以后再把表面那层粘纸揭下,一幅精美的你自己diy的烫钻图就完成了。很漂亮吧。

很多顾客问我这个烫钻贴到衣服上是否结实,我在这里再说一下烫图操作完,不知道结实不结实,可以 用指甲挖一下看看是否结实,如果用指甲能挖下来,就表示钻受热温度不够,再加热一下,直接在钻的 表面烫就可以了,钻的材质是玻璃水晶的,所以不要问我,能不能烫坏,比较硬的牛仔裤贴钻,最好不 要用洗衣机来洗,因为钻会被牛仔裤卡掉

## 除皮衣,雪纺蕾丝真丝

尼龙这种少数的服装材质不能贴钻,别的服装都可以贴,也都可以贴结实,所以请放心购买就可以了!

注意那层透明的塑料纸是耐高温的,只要是控温熨斗不会烫化的!需要温度很高的衣服,可以烫图上垫布来操作,比如棉衫!