

# 发电机出租|博罗发电机出租|博罗发电机租赁公司

产品名称	发电机出租 博罗发电机出租 博罗发电机租赁公司
公司名称	东莞市吉赛特机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:吉赛特 功率:1-5K千瓦 产地:进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇赤布路32号102室（注册地址）
联系电话	13570721612

## 产品详情

发电机出租|博罗发电机出租|博罗发电机租赁公司吉赛特（GENSET）是专业的发电机出租服务。致力于为发电机客户提供优质低价的发电机组租赁服务。主营康明斯、沃尔沃、珀金斯、三菱、上柴等品牌发电机组

吉赛特发电机出租服务部，在2002年创建，专业提供康明斯、三菱及卡特发电机租赁、维修保养服务。发电机租赁功率范围有：30KW、60KW、90KW、150KW、200KW、250KW、300KW、400KW、500KW、600KW、800KW、1000KW、1340KW、1600KW、1800KW等。主要优点是：低故障、低耗油、低噪音、低排放。以优良的服务和市场较低的价格赢得了广大客户的好评，希望我们的服务能给您创造更大的效益。

发电机出租|博罗发电机出租|博罗发电机租赁公司发电机组标准配置

发动机部分:柴油滤清器、空气滤清器、机油滤清器、自充电系统 发电机部分:空气开关、机组控制屏、

控制器:SMARTGEN6110双英文调试精密电子控制器、钢制底座:防震胶、避震角 全铜水箱散热器

附件部分:消声器、蓄电池、电池线、备件箱

技术文件:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等 发电机组的适用范围：

消防设施用电：消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警系统、应急照明、电动防火门等。

保安设施用电：防盗信号电源、事故应急照明、道路照明。大中型电子计算机系统电源。

高级宾馆、重要办公大楼、商业金融大厦的中央控制室及计算机管理系统。

医院、学校、电信设施、工业厂房、铁路，公路工矿企业。

具有重要政治、经济意义的部分电力和照明用电。

品牌产品、质量放心 销售 做您更满意、更放心的产品！

我们努力的产品希望能满足你真正的需要，以求物有所值！

保用 1 0 0 0 个小时或 1 年，公司附近的客户可洽商更长一点的时间和年限。

提供预约上门咨询和维修服务。免费安装调试。市区免费送货。更快的速度：2 4 小时接受用户的业务咨询电话，上班时间预约上门了解用户实际需求，及机房环境并提供机组zui佳的使用方案，机组发生故障时，接到用户电话及时响应，电话里不能解决的故障市区内 2 小时到达用户现场。

更灵活的产品：发电机 销售 可选的品牌，总有一款适合您。根据实际需求配置，可以选用各种普通或先进的控制模块来操作您的机组，保证更有效率、更安全的运行，故障自动报警，自动停机，zui小化故障，以减少损失！智能控制，并机并网，满足不同行业的不同需要。更贴心，人性化服务：市区免费送货，专业工程人员一条龙服务，集安装、调试和隔音降噪等附属工程；为用户提供发电机组的操作保养规程和人员的安全操作培训。解决用户的所有忧虑，放心使用产品！无论是备载电源还是常载电源，无论是敞开式、封闭式机组还是静音型机组，或者是移动式、车载式的机组，我们都能提供全面的售前、售中和售后服务！发挥zui大效率、低廉的运转成本！

各规格型号，总有一款适合您！更多产品咨询销售热线。 <http://www.zcfdjcz.com/>

柴油发电机组喷油量油过多怎么处理 柴油发电机组的运行中最容易发生事故的部件就是喷油泵、喷油器、调速器等，特别是喷油泵，一旦供油过多就会出现浪费燃油、燃烧不充分、冒烟等状况，既影响发电机正常工作又会减少柴油发电机的寿命。导致喷油泵供油过多常见的可能原因有以下几个：

（1）调速器中的机油过多，使供油量也随之增多；

（2）调速器内限制齿条最大油量的调整螺钉调整过大或油门手柄限制螺钉调整过大；（3）喷油泵柱塞调整得供油量过大，或是调节齿圈锁紧螺钉松脱而使调节齿圈位移，导致喷油泵供油量过大。供油量过多时，会使燃油消耗量增加，燃油燃烧不完全，柴油机排气冒黑烟，燃烧室内严重积炭，加速汽缸、活塞和活塞环的磨损，甚至使柴油机出现过热和敲缸现象。所以根据以上的三点常见原因应对机组做针对性的检查，才能使柴油发电机组高效率工作。