

钣金电控箱 镇江电控箱 通恒金属制品厂

产品名称	钣金电控箱 镇江电控箱 通恒金属制品厂
公司名称	南京市浦口区通恒金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市浦口区江浦街道华山村石门组
联系电话	13814161706

产品详情

一个合格的钣金加工机箱应该具备这些特点：

其一，散热性：机箱散热性的好坏会直接影响其工作效率，甚至导致瘫痪，镇江电控箱，所以说散热性是一个合格机箱必备的功能之一。就像机房用的一些机箱，尤其是夏季天气炎热，如果散热性不好，整个机房可想而知。

其二，防尘性：机箱长时间不进行整理清洁，钣金电控箱，会导致内部堆积很多灰尘而使得其内部的电扇无法正常工作，而且还会增加其噪音频率，所以机箱的防尘性是不可忽视的一大功能。除了这方面，清理也很困难，尤其是对于电子产品，一颗小小的灰尘可能导致整个奔溃，电控箱厂家，所以一定不能忽略。

其三，可扩大性：机箱的内部空间要足够大，以方便日后升级，这样可以减少成本。什么样的钣金加工机箱才是合格品。

铝外壳压铸注意问题

- 1、考虑脱模的问题。
- 2、在结构上尽量避免出现导致模具结构复杂的结构出现，不得不使用多个抽芯或螺旋抽芯。
- 3、考虑铝合金压铸壁厚的问题，厚度的差距过大会对填充。
- 4、有些压铸件外观可能会有特殊的要求，如喷油。
- 5、设计时考虑到模具问题，如果有多个位置的抽芯位，尽量放两边，不要放在下位抽芯，这样时间长了铝合金压铸下抽芯会出现问题。

机箱机柜不保养会有什么后果：1、机柜的表面会附着很多污染物，包括灰尘和油污等等，他们和酸、碱、盐在一起就会发生化学变化，转化成腐蚀介质，这样就会和不锈钢件发生反映而生锈。机柜和碳钢件接触，由于腐蚀介质的原因，从而电化学腐蚀产生。2、机柜与碳钢件接触造成的划伤，还有钝化膜的划伤，这样降低了不锈钢的保护能力，这样与化学介质反应造成化学腐蚀和生锈。还有切割的时候，导致容易生锈的介质附着在了腐蚀街上，也会产生电化学腐蚀。3、焊接之后很多区域会产生缺陷，包括晶粒粗大和偏析等化学缺陷，还包括裂纹和未焊透以及咬边问题等物理缺陷。4、在清洗的时候如果酸洗钝化没有清洗干净，还有残液存留在机柜上面，也会导致不锈钢件腐蚀，这是化学腐蚀的一种。钣金电控箱-镇江电控箱-通恒金属制品厂由南京市浦口区通恒金属制品厂提供。钣金电控箱-镇江电控箱-通恒金属制品厂是南京市浦口区通恒金属制品厂（njthjs.tz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张贵明。