

# 芜湖工控机 安徽凌电 PCIe GIE72/74工控机

产品名称	芜湖工控机 安徽凌电 PCIe GIE72/74工控机
公司名称	安徽凌电自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市西湖国际广场C座612
联系电话	15395064988 15395064988

## 产品详情

开机报警听报警的声音分析如下：Award?BIOS：1长3短---?键盘控制器错误；1长9短---?主板?Flash?RAM?或?EPROM?错误，MI-960工控机，即?BIOS。Phoenix?BIOS：4短4短2短：并行口错误；4短4短3短：数字协处理器错误。兼容BIOS：1长2短：显卡错误；1长1短：主板错误。3长1短：键盘错误。开机报警听报警的声音分析如下：Award?BIOS：2短---?常规错误；1长1短---RAM?或主板出错；1长2短---?显示器或显卡错误。

开机后报警显示器上没有任何显示：1、打开机箱盖查看内存条是否安装或者松动；2、拔掉内存条开机后报警声是否相同。开机后内存自检与实际容量不符：查看主板显存（主板集成显卡）是否与主板内存共享，芜湖工控机，这样会从内存里分掉一部分作为显存。开机后主板自检成功但无法从硬盘引导系统：用光驱或软驱引导后，PCIe-

GIE72/74工控机，查看硬盘是否有引导系统或硬盘是否正常分区并已经激活1活引导分区。

Phoenix?BIOS：4短3短1短：内存错误；4短3短3短：时钟2错误；4短3短4短：实时钟错误；4短4短1短：串行口错误。工控机启动时间超长（ESP?WIN98）：运行磁盘碎片整理程序—消除碎片；运行磁盘清理程序--消除垃圾文件；可能染病毒：1杀。进入系统后找不到PS/2鼠标：是否已经加载了鼠标驱动（主要是NT操作系统，在安装系统时若没有加载鼠标驱动，以后就不能驱动鼠标）。

芜湖工控机-安徽凌电-PCIe-GIE72/74工控机由安徽凌电自动化设备有限公司提供。安徽凌电自动化设备有限公司（[www.ldzdh.cn](http://www.ldzdh.cn)）位于安徽省合肥市西湖国际广场C座612。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽凌电在工业自动控制系统及装备中享有良好的声誉。安徽凌电取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安徽凌电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.lingdianzdh.com](http://www.lingdianzdh.com)）还是从事合肥嵌入式工控机，安徽嵌入式工控机，嵌入式工控机的厂家，欢迎来电咨询。