

报纸粉碎机定制厂家 铁岭报纸粉碎机 郑州市鑫源机械

产品名称	报纸粉碎机定制厂家 铁岭报纸粉碎机 郑州市鑫源机械
公司名称	郑州市鑫源机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市须水工贸园杭州路中段
联系电话	13503810716

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州市鑫源机械制造有限公司

影响中药粉碎机的粉碎能力的因素有哪些

中药粉碎机的粉碎能力是指单位时间内粉碎物料的多少，用吨/小时计算。影响粉碎机的生产能力的因素有很多：

其一，物料的硬度。越硬的物料粉碎起来越困难，而且对设备的磨损越严重。粉碎的速度慢，当然粉碎能力就小。

其二，物料的湿度，即物料中含的水分较大时，物料在草药粉碎机内容易粘附，铁岭报纸粉碎机，也容易在下料输送过程中堵塞，造成粉碎能力减小。

其三，粉碎后物料的细度，细度要求高，即要求粉碎出来的物料越细，则粉碎能力越小。

其四，报纸粉碎机制造商，物料的组成，粉碎前物料里含的细粉越多越影响粉碎，因为这些细粉容易粘附影响输送。对于细粉含量多的应该提前过一次筛，以提高生产能力。

怎样解决粉碎机内速度差问题？

适当调节中药粉碎机锤筛间隙：利用筛表面的摩擦力随物料与筛表面距离不同而摩擦力不同的特点，通过调节锤筛间隙，增加锤片和物料的锤击速度差，从而提率。但是，在饲料生产过程中，筛孔不同，原料不同，锤筛间隙需要经常调整；一但发生这种问题，在设备运转中，就会发出磨擦声响及明显的摆动。在粉碎机内，粉碎机的刚开始工作和工作一段时间后，粉碎机内腔的颗粒成分也会变化；在粉碎机部件中，锤容易磨损，锤片前端磨损后，锤筛间隙变化增加，产量就会下降，难以持久。

当然，为了某种粉碎机产量测试工作的需要，对某种原料，某种筛孔，确定合适的锤筛间隙和吸风，在不考虑筛片和锤片使用寿命的情况下，可以在短时间内取得很高的粉碎效率的数据，但是，报纸粉碎机厂商，在饲料粉碎生产中，这种以操作人员的工作经验为条件出现的各种特定的测定数据和粉碎机本身的技术含量是二回事，具有丰富操作经验的人员及其劳动也需要很高的使用成本。锤片磨损后，锤筛间隙增加，摩擦力减小，粉碎效率下降。合理准确的粉碎设备可以让我们在进行生产的时候更加的合理，减少了中药粉碎机设备生产富余的问题，让中药粉碎机的利用率可以达到zui大。

中药粉碎机故障排除

- 1、在输出轴e，即带轮e，避免用重锤猛击，损坏零件。
- 2、严禁在停机时转动手轮柄。
- 3、本调速机所用润滑油，报纸粉碎机定制厂家，采用N32碱性高锌型抗摩液压油，减速机用401普通润滑油，切不可用其它机油替代。
- 4、使用3000小时后，应更换新油，然后在使用500小时后第二次换油，再以后使用1000小时换一次。

本机适用于活动齿盘和固定齿盘间的相对运动，使被粉碎物经齿冲击、摩擦及物料彼此间冲击而获得粉碎。且20型、30型、40型全部按"GMP"标准设计，整机全部用不锈钢材料制造。30型及40型粉碎室可配水冷却夹套、该机已达相当水平。

报纸粉碎机定制厂家-铁岭报纸粉碎机-郑州市鑫源机械由郑州市鑫源机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。郑州市鑫源机械制造有限公司（www.zxinyuan.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.zzkuangyan.cn）还是从事风选粉碎机，郑州粉碎机，河南粉碎机的厂家，欢迎来电咨询。2、轴承内润滑油过多、过少或老化也是引起轴承过热而损坏的主要原因，因此，要按着使用使用书要求按时定量地加注润滑油，一般润滑占轴承空间的70%-80%，过多或过少都不利于轴承润滑和热传递。

