螺杆型空压机供应公司 安徽空压机 安徽欧仕格 专业生产

产品名称	螺杆型空压机供应公司 安徽空压机 安徽欧仕格专业生产
公司名称	安徽欧仕格机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市宝湾国际B7S10-128
联系电话	15256945123

产品详情

如何正确选择空气压缩机

压缩空气品质与要求 压缩空气中含有大量水份,它对精密仪器、气动工具、气动设备、阀、仪表、管路等造成莫大的伤害,因为水份会造成修蚀、堵塞仪器、降低成品品质、 损坏设备而且损失大量的金钱于修理维护工作,所以加装压缩空压清净系统确有必要。要考虑用气场合和条件 压缩机应尽可能安装在空气清洁、粉尘少的场所,安徽空压机,并要求采光及照明良好,大型空压机哪家好,以利操作与检修。

空压机是如何工作的?

1mpa=10公斤力/平方厘米=100千帕(kpa)=1000000帕(pa)。

空压机的容积单位是升(L),容积流量单位为:m3/min(立方/分钟)或L/min(升/分钟),1m3(立方)=1000L(升)

所以我们常用空压机能产生的压力范围是

低压空压机 排气压力 1.0MPa

中压空压机 1.0MPa—10MPa

高压空压机 10MPa—100MPa

这种高压空压机能达到100mpa换算过来也就是1000公斤的力压在一平方厘米上,估计也只有轮船才能用

的上了吧,就像说的,其实也没什么,年轻的时候还能挨几下都一动不动,现在不行了,螺杆型空压机 多少钱,一下就嗝了。

在空压机操作前,应该注意以下几个问题:

- 1、空压机操作时,所设贮风筒及安全阀、压力表等安全附件必须符合铁1道部有关压缩空气贮气筒安全技术的要求。
- 2、空压机的空气滤清器须经常清洗,保持畅通,以减少不必要的动力损失。
- 3、空压机操作喷砂除锈等灰尘较大的工作时,应使机械与喷砂场地保持一定距离,并应采取相应的防尘措施。

螺杆型空压机供应公司-安徽空压机-安徽欧仕格 专业生产由安徽欧仕格机械设备有限公司提供。安徽欧 仕格机械设备有限公司(www.ahosg.com)是一家从事"空压机"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"欧仕格"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使安徽欧仕格在压缩、分离设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!