

螺杆型空压机供应公司 安徽空压机 安徽欧仕格 专业生产

产品名称	螺杆型空压机供应公司 安徽空压机 安徽欧仕格 专业生产
公司名称	安徽欧仕格机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市宝湾国际B7S10-128
联系电话	15256945123

产品详情

如何正确选择空气压缩机

压缩空气品质与要求 压缩空气中含有大量水份，它对精密仪器、气动工具、气动设备、阀、仪表、管路等造成莫大的伤害，因为水份会造成修蚀、堵塞仪器、降低成品品质、损坏设备而且损失大量的金钱于修理维护工作，所以加装压缩空压清净系统确有必要。要考虑用气场合和条件 压缩机应尽可能安装在空气清洁、粉尘少的场所，安徽空压机，并要求采光及照明良好，大型空压机哪家好，以利操作与检修。

空压机是如何工作的？

1mpa=10公斤力/平方厘米=100千帕（kpa）=1000000帕（pa）。

空压机的容积单位是升（L），容积流量单位为：m³/min（立方/分钟）或 L/min（升/分钟），1m³（立方）= 1000L（升）

所以我们常用空压机能产生的压力范围是

低压空压机 排气压力 1.0MPa

中压空压机 1.0MPa—10MPa

高压空压机 10MPa—100MPa

这种高压空压机能达到100mpa换算过来也就是1000公斤的力压在一平方厘米上，估计也只有轮船才能用

的上了吧，就像说的，其实也没什么，年轻的时候还能挨几下都一动不动，现在不行了，螺杆型空压机多少钱，一下就噤了。

在空压机操作前，应该注意以下几个问题：

- 1、空压机操作时，所设贮风筒及安全阀、压力表等安全附件必须符合铁道部有关压缩空气贮气筒安全技术的要求。
- 2、空压机的空气滤清器须经常清洗，保持畅通，以减少不必要的动力损失。
- 3、空压机操作喷砂除锈等灰尘较大的工作时，应使机械与喷砂场地保持一定距离，并采取相应的防尘措施。

螺杆型空压机供应公司-安徽空压机-安徽欧仕格 专业生产由安徽欧仕格机械设备有限公司提供。安徽欧仕格机械设备有限公司（www.ahosg.com）是一家从事“空压机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“欧仕格”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安徽欧仕格在压缩、分离设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！