

食堂排烟管道 黄山排烟管道 正世通风

产品名称	食堂排烟管道 黄山排烟管道 正世通风
公司名称	铜陵正世通风工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵绿源大市场3期1545室
联系电话	17756229868

产品详情

厨房排烟管道规范

厨房是油烟重地，那么厨房排烟管道规范有哪些，今天正世通风的小编来为大家讲解一下。

厨房排烟管道的水平段不宜太长，通常水平至远距离不应超过15m，并且要有2%以上的坡度，水平末端设活接头，以方便清理油垢。

厨房排烟管道的排风速度按规范不得低于10m/s，以防风速过低使油附着于烟道上，接排风罩的支管应设风量调节阀。

厨房排烟系统的主排烟管道通风面积不能太小，风速不能太大。依照工程经验，排烟主管道内风速不能超过15m/s。否则在运行一个时期以后（如一年以后）很容易造成排烟系统不通畅。

排烟管道设置知识点

排烟管道的耐火极限不应低于0.50h，当水平穿越两个及两个以上防火分区或排烟管道在走道的吊顶内时，其管道的耐火极限不应小于1.50h；排烟管道不应穿越前室或楼梯间，如果确有困难必须穿越时，黄山排烟管道，其耐火极限不应小于2.00h，且不得影响人员疏散。如果想要了解更多的排烟管道的相关信息，厨房排烟管道加工，欢迎致电正世通风进行咨询，车间排烟管道，我们将会竭诚为你解答与服务。

可能就是高温爆炒导致的烟道起火，由于烟道常年没有清理，油污积累严重，高温爆炒时候，火苗迅速通过油烟机传递到烟道内部，导致烟管起火，逐渐燃烧到整个厨房或者多个楼层的烟道，食堂排烟管道，这种情况多数出现在经久未清理的老建筑中，或者排烟管道长期未清理的情况。如果想要了解更多的排烟管道的相关信息，欢迎致电正世通风进行咨询，我们将会竭诚为你解答与服务。

食堂排烟管道-黄山排烟管道-正世通风由铜陵正世通风工程有限责任公司提供。“风机,地下室通风管道,空调管道,中央空调,风机盘管,镀锌板”就选铜陵正世通风工程有限责任公司（tlxsfg.com），公司位于：徽省铜陵绿源大市场3期1545室，多年来，正世通风坚持为客户提供好的服务，联系人：盛经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。正世通风期待成为您的长期合作伙伴！