

博鸿机械 圆螺母自动攻牙机 自动攻牙机

产品名称	博鸿机械 圆螺母自动攻牙机 自动攻牙机
公司名称	佛山市博鸿自动化机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区桂城林岳社区翔宇工业园
联系电话	13790001055 13790001055

产品详情

全自动攻牙机厂家告诉你使用攻牙机设备的四项要求：

- 1.整齐：工具、工件、附件放置整齐，安全防护装置齐全，线路管道完整，无缺损零件，无绳捆绑现象；
- 2.清洁：设备内外清洁，无油污和层积，无碰伤，无油、水、气泄漏现象，润滑油箱无沉积，油箱应进行定期清洗；
- 3.润滑：及时加油、换油，油质符合要求，油壶、油轮、油杯齐全，六角螺母自动攻牙机，油毡、油线清洁，油标醒目，油路畅通；

如此好的生产设备使用，圆螺母自动攻牙机，相信是任何一个有需求攻牙机应用的企业都不会愿意错过的事情，选择好机台采购，使用起来可以提高生产效率，同时又可以省去后顾之忧，一举多得的事情，何乐而不为呢。这也是科技迅速发展所带来的影响，市场也会越来越倾向于自动化设备生产，操作应用过程中，也是深得喜爱。但是采购这样的机械设备时候，一定得选对市场采购，自动攻牙机，千万不要盲目性的贪图方便或是便宜，从而没有采购到价格实惠的设备，螺母自动攻牙机，使用起来后悔也没有地方找。

全自动攻牙机厂家三友为你讲解攻牙机车工操作实习安全技术要求：

- 4.开车时，人不能与正在旋转的工件靠得太近，以防切屑飞入眼中。

5.全自动攻牙机车刀磨损后，要及时刃磨，否则会增加车床负荷甚至损坏机床。

6.清除切屑时应该用专用钩子，不得用手直接清除。

7.工作结束后，应关闭全自动攻牙机电源，清除切屑，擦拭机床，加油润滑，保持良好的工作环境。

博鸿机械(图)-圆螺母自动攻牙机-自动攻牙机由佛山市博鸿自动化机械有限公司提供。佛山市博鸿自动化机械有限公司(www.fssbh.net)是从事“攻牙机,自动攻牙机,全自动攻牙机,自动攻丝机,全自动攻丝机,”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:蒋团星。