

# 11PK 2871奔驰泵车4144风扇皮带OM501LA发动机

产品名称	11PK 2871奔驰泵车4144风扇皮带OM501LA发动机
公司名称	邢台鹏诚电子科技有限公司-鹏诚奔驰卡车配件
价格	.00/个
规格参数	品牌:梅赛德斯奔驰Benz 型号:A0019937496 产地:德国
公司地址	桥西区钢铁北路522号
联系电话	1372-2938821 13722938821

## 产品详情

11PK 2871新款奔驰混凝土泵车4144发动机皮带OM501LA柴油发动机 德国奔驰泵车配件经销商

市场销售电话（手机微信）：13722938821

正时链条一般6-8W千米拆换，拆换时间千米数提议参照车子维修手册。正时链条对柴油发动机的一切正常工作中是尤为重要的，一旦正时链条毁坏，气缸、打火总结会终止du将不可以工作中，比较严重的状况缸盖还会继续被毁坏。伴随着柴油发动机上班时间的提升，正时链条以及配件，如zhi正时链条涨紧轮、正时链条张紧器和离心水泵等都是产生损坏或脆化，因此每一次拆换传动带时要认真仔细这种配件是不是优良内。在应用时，要定期维护正时链条的应用状况，如看到发动机正时带表层有裂痕，就需容要留意发动机正时带是不是脆化，行车时有响声，必须留意发动机正时带安装是不是恰当。