

# 西门子PLC200PLC接错线CPU电源指示灯没亮控制模块无输出维修

产品名称	西门子PLC200PLC接错线CPU电源指示灯没亮控制模块无输出维修
公司名称	上海市虎恒电气有限公司
价格	500.00/台
规格参数	西门子:200PLC维修
公司地址	上海市松江区泖港镇中库路181号（注册地址）
联系电话	15801797045

## 产品详情

西门子200PLC电源指示灯不亮维修，西门子200CPU模块无输出维修  
西门子PLC S7-200维修，可解决西门子PLC故障：电源指示灯不亮，BF、SF灯亮，输出端没有输出，输入端不能控制，报错，程序错乱，不能通信等，西门子200PLC电源指示灯不亮维修，西门子200CPU模块无输出维修  
CPU1 6ES7 211-0AA23-0XB02 6ES7 211-0BA23-0XB03 6ES7 212-1AB23-0XB84 6ES7 212-1BB23-0XB85 6ES7 214-1AD23-0XB86 6ES7 214-1BD23-0XB87 6ES7 214-2AD23-0XB88 6ES7 214-2BD23-0XB89 6ES7 216-2AD23-0XB810 6ES7 216-2BD23-0XB8