

# 鞍山音乐传真 音乐传真X A50后级开不了机 粤胜音响维修

产品名称	鞍山音乐传真 音乐传真X A50后级开不了机 粤胜音响维修
公司名称	广州粤胜电器技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市越秀区中山一路51号之二首层
联系电话	13352870123

## 产品详情

英国MUSICAL

FIDELITY音乐传真厂家售后维修技术服务中心——广州粤胜音响维修公司——英国MUSICAL FIDELITY音乐传真音响维修专家、

英国音乐传真音响厂家一直推崇以音质为首要，音乐传真X-A50后级开不了机，高质量的音响器材为理念。音乐传真CD售后服务中心——粤胜音响维修公司专业维修音乐传真其音响声音失真，人声饱含甜美音乐传真维修保养音乐传真功放不通电、无声音输出、一边声音失真等故障检测维修，音乐传真功放CD维修，提供进口原厂配件，鞍山音乐传真，先进精密测试仪器，音乐传真E11功放开机烧保险，确保修复后音质还原到出厂的效果。

英国MUSICAL FIDELITY音乐传真音响（中国）售后维修总部

地址（总部）：广州市越秀区中山一路51号之二首层

英国MUSICAL FIDELITY音乐传真功放维修专家

英国MUSICAL FIDELITY音乐传真音响售后维修技术服务中心——广州粤胜音响维修公司

专业音乐传真M6I M6Si M3i M3si M5si、M2si、Nu-Vista800系列等型号功放按开机件没反应，显示屏不亮，音乐传真A1-S功放开冒烟维修，显示错误代码，没声音，变压器短路烧保险管不通电，没声音，发烫，冒烟有焦味等故障维修。

音乐传真M6si使用Musical Fidelity独有的Surface Mount的Design设计，这种设计能大大减少电路板的面积，让箱体内部的编排更为灵活。M6si的后级和前级电路当然是分离的，而后级两个声道也是分开的两个独立功率模块，过往机型并没有这样的设计，这足M6si明显的改进之一。这让M6si听起来就像是一台前级加上两台单声道后级那样——而非一般合并机的表现。虽然M6i的功率输出已经很不错，但M6s"l则更进一步，达到220W每声道(8Q)，比M6i多出20W。M6si还内置MC/MM唱放，以及一个24bit/96kHz的USB解ma接口，方便用户连接电脑。同时还有支持家庭影院的bypass输入，丰富其功能。

英国MUSICAL FIDELITY音乐传真音响（中国）售后维修技术服务总部

地址（总部）：广州市越秀区中山一路51号之二首层

英国MUSICAL FIDELITY音乐传真音响售后维修技术服务中心——广州粤胜音响维修公司

专业音乐传真M8PRE A1、M6S-PRE等型号功放开机跳保护，功能转换不了，开机跳保护，没声音，声音失真，雷击后不工作，调电位器有杂音等故障维修。由经验丰富技术精湛的音响维修工程师坐镇维修，对各种隐蔽高难度故障都能以短时间修复到原厂效果，更有三个月的免费保修期，是音响发烧友值得信赖的维修单位。

音乐传真Musical Fidelity的M6系列已经相当成功，并将配置进。一步升级，配合流行的数字音乐，推出M6s达到更出色的性能表现，确实难得。M6s本身味道较为清淡，也可以很灵活的搭配各种音箱，去凸显音箱自身的特色。多种数字连接方式以及M6si内置的唱放则大大扩充了M6s系列的可用性。而归根到底，M6s的地方在于其的音质，满足到用户的耳朵，这才是Hi-Fi音响核心的部分。

英国MUSICAL FIDELITY音乐传真音响（中国）售后维修技术服务总部

地址（总部）：广州市越秀区中山一路51号之二首层

鞍山音乐传真-音乐传真X-A50后级开不了机-粤胜音响维修由广州粤胜电器技术服务有限公司提供。广州粤胜电器技术服务有限公司（[www.gzyqwx.cn](http://www.gzyqwx.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。粤胜音响维修——您可信赖的朋友，公司地址：广州市越秀区中山一路51号之二首层，联系人：何小姐。同时本公司（[www.gzgfwx.cn](http://www.gzgfwx.cn)）还是从事功放维修功放故障维修，音响功放维修音响维修点，功放机维修功放维修中心的厂家，欢迎来电咨询。