

内蒙古通辽305乘610盲板制造厂家现货定做

产品名称	内蒙古通辽305乘610盲板制造厂家现货定做
公司名称	安平县鑫顿矿山筛网有限公司
价格	300.00/块
规格参数	品牌:鑫顿 产地:河北 规格:不限
公司地址	河北安平高新技术产业开发区经四路21号
联系电话	7983885 13315805552

产品详情

内蒙古通辽305乘610盲板制造厂家现货定做 鑫顿聚氨酯盲板厂家认为：只有一条路不能选择——那就是放弃的路;只有一条路不能拒绝——那就是成长的路。洗煤厂洗选筛板生产厂家规格齐全，就来安平县鑫顿矿山筛网有限公司。我公司专业从事矿山洗选、洗煤专用的各种筛板及配件的生产销售十余载，种类繁多，规格齐全，支持定做，交货及时，价格公道，质量保证、售后无忧，欢迎新老客户选购。不锈钢多级离心泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成，使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著，检修方便。可根据用户需要配备智能保护器，对正奥不锈钢多级离心泵干转、缺相、过载等进行有效保护。电机配加长轴，轴向进水与径向出水。稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。不锈钢多级离心泵主要材料为不锈钢，可应用于抽送轻度腐蚀性介质。鑫顿聚氨酯盲板厂家为您介绍：鑫顿聚氨酯盲板耐氧和臭氧性能好。鑫顿聚氨酯盲板吸振性能优良，可做减振、缓冲作用。在模具制造业中，替代橡胶及弹簧。鑫顿聚氨酯盲板不但具有良好的低温性能，而且耐高能射线的性能很好，在10-10戈辐射剂量下仍具有满意的使用性能。除此之外，鑫顿聚氨酯盲板具有良好的机械加工性能。一般润滑油酸度低于PH6以下即须更换。若无法检查酸度则应定期更换系统之干燥过滤器，使系统干燥度保持在正常状态下。污染度指标：如果1ml的冷冻油中污染物超过5mg，建议更换冷冻油。含水量：超过1ppm，需要更换冷冻油。更换周期：一般每运转1小时须检查或更换一次润滑油，次运转后，25小时建议更换一次润滑油并清洗机油过滤器。说明：运转期间系以每天运转16小时计算。更换润滑油的操作：将系统冷媒回收到冷凝器侧，将压缩机内冷媒排除，将冷冻油从压缩机的放油角阀排出。