

# 大连制粒机 盛昌 20年老厂家 制粒机公司

产品名称	大连制粒机 盛昌 20年老厂家 制粒机公司
公司名称	安徽盛昌生物能源科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省广德县经济开发区广屏路2号
联系电话	13195355599

## 产品详情

### 制粒机设备常见故障原因及排除方法

#### 一、无原料进入制粒室

故障原因：1. 调制器堵塞或进料口结拱；2. 喂料器蛟龙传动装置发生故障；3. 喂料器蛟龙堵塞。

排除方法：1. 清除调质器或进料口；2. 检查喂料器蛟龙传动装置，排除故障；3. 清理喂料器蛟龙上的物料。

#### 二、有原料进入制粒室但压不出颗粒

故障原因：1. 模孔堵塞；2. 原料水分太多；3. 模辊间隙过大；4. 喂料刮板严重磨损；5. 模辊磨损严重。

排除方法：1. 清除模孔中的饲料；2. 控制原料和蒸汽中的水分；3. 重新调节模辊间隙；4. 更换刮板和模辊。

### 制粒机的技术类型??

各种造粒的基本原理是相同的。但是当涉及到具体的原材料时，它会在详细的工艺步骤中变得复杂。我们通常将它们分为两种主要类型——干法制粒和湿法制粒。

干法制粒主要利用强大的机械压缩力来造粒，干法制粒机经济且操作简单，制粒过程既便宜又快速。但并非所有材料都适合高压工艺。这就是为什么我们采用湿法制粒机的原因。

实际上，制粒机公司，湿法制粒具有较长的发展历史。您可以将其进一步分为几个类别，例如冷冻制粒、蒸汽制粒、微制粒等。由于湿法制粒需要复杂且较长的操作阶段，因此您确实需要高质量的机器来确保工作质量。此外，我们在湿法制粒过程中使用的液态粘合剂是水蒸汽或蒸气，它们既便宜又安全。

## 制粒机调试前的准备工作

- 1.检查车间内的电、气、水是否已经到位，并处于待机状态。
- 2.将操作面板上的电位器开关逆时针旋转，处于zui慢速度位置。
- 3.由于操作时不能开盖，开盖后自动停机，保证安全，大连制粒机，故需置位后才能启动。从锅盖视镜上观察检查搅拌桨，先按下搅拌桨启动按钮(绿色)观察搅拌桨的转向--应是逆时针转动，如转向不对，应将电机进线换向，确认转向后再启动。在慢速转动时如有不正常杂声，应停机检查。
- 4.检查制粒刀的转向应为顺时针方向，检查的方法与上述相同。
- 5.调试气密封，气密封清洗和水冷却系统。

大连制粒机-盛昌 20年老厂家-制粒机公司由安徽盛昌生物能源科技开发有限公司提供。安徽盛昌生物能源科技开发有限公司（[www.ahscnykj.com](http://www.ahscnykj.com)）是安徽合肥,农业机械的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽盛昌领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽盛昌更加美好的未来。