

# 治理后不能确保达标的原因是什么

产品名称	治理后不能确保达标的原因是什么
公司名称	哈尔滨悦康源生物科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	哈尔滨市南岗区凤翥街6号2单元一层2-1-1
联系电话	83199839 15146606472

## 产品详情

治理后不能确保达标的原因是什么 下面我就拿我们公司治理过的案例实事求是的给大家分析原因。海富锦园一个客户，家里装修一年半，初检由CMA机构检测，两个卧室分别数值为0.38和0.42；我们是在6月中旬对其家中进行治理，正好赶上连雨天进行的CMA复检结果为0.16和0.18。哈尔滨除甲醛，造成治理后依然超标的原因有以下几点： 1、

客户家里本身超标较高，并且手工打造的木质家具较多，很多死角是我们无法处理到的地方。

2、虽然我们使用了可见光光触媒，但是复检之前需要封闭门窗12小时以上，光触媒只有接触到甲醛的时候才能将甲醛分解成二氧化碳和水，封闭门窗的时候室内空气没有丝毫的流通可言，所以光触媒无法发挥较好的作用，也就是说检测数值要比我们正常生活情况下的数值高。 3、甲醛挥发受气候大

环境的影响特别大，6月下旬的连雨天进行复检，温度湿度都很高，这种大环境加快了甲醛的释放速度。

提示：哪家公司说自己的治理能战胜气候因素请您对他说“再也不见”哪家公司治理过后想把复检时间避开夏天请您对他说“再也不见”（秋天检测很多刚装修没治理的房子都不超标） 文章标签：

哈尔滨除甲醛不达标 除甲醛不达标原因 转载请注明出处(不注明出处者侵权必究)：治理后不能确保达标的原因是什么:<http://www.0451seo.com/companynews/144.html>

哈尔滨除甲醛[www.hlj08.com](http://www.hlj08.com) 哈尔滨甲醛治理[m.0451seo.com](http://m.0451seo.com)

哈尔滨甲醛检测[www.hlj08.com](http://www.hlj08.com)

哈尔滨甲醛治理[www.hlj08.com](http://www.hlj08.com) 哈尔滨除甲醛[m.0451seo.com](http://m.0451seo.com)

哈尔滨品牌策划[www.hrbsem.com](http://www.hrbsem.com)

哈尔滨资质代办[db.hlj08.com](http://db.hlj08.com)