

液压拔桩机的冬天养护施工

产品名称	液压拔桩机的冬天养护施工
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	195000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:PM360 产地:广东
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

产品详情

冬天来临，雨雪较多，公路施工要特别注意安全，液压型钢拔桩机在这个冬季特别提醒关注。养护安全设施的设置是为了保护养护维修作业人员和设备安全，警告、提醒和引导车辆和行人通过养护维修作业控制区域加强安全防范意识。在冬季天气冷，拔桩机的使用没有以往那么顺手了，总感觉有些迟钝，工作效率也低，那么是什么原因导致的呢？

冬天气温低，拔桩机的油液会黏稠，流速就会变得很慢，那么润滑作用就不那么明显了，也会导致每个动作都会变得迟缓；由于热胀冷缩的原理，在气温较低的时候，拔桩机各个零部件之间也会更加紧凑，操作人员的操作动作也会缓慢，造成施工效率低，如果在进行复杂地形施工那缓慢的变化更加明显。

冬季冰雪路面也会比较多，在拔桩机进行施工的时候，刹车性能和附着能力也会相应下降，在这里提醒广大拔桩机操作人员，在冬季施工的时候要格外注意安全，要远离路的边缘进行施工。由于拔桩机工作环境一般比较恶劣，易导致故障的发生，为了消除故障隐患，缩短维修周期，有必要对其实施日常和定期的保养及维护。 1、日常保养及维护 2

、拔桩机保持清洁，每班作业后要擦干净主体和动力站上的油污、灰。

3、各紧固件要经常检查，保持连结牢固、可靠。

4、拔桩各润滑点要按润滑要求进行润滑。