

50*25圆头钢二柱暖气片棚户区改造，拆迁安置专用采暖设备

产品名称	50*25圆头钢二柱暖气片棚户区改造，拆迁安置专用采暖设备
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中春暖通 包装:气垫膜纸箱 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

由于安装人员的非专业性，会造成一些安装错误，如四开口（又称上进下出）的暖气片装成了下进下出，水会从下面主管直接流走，如下进下出的暖气片装成了上进下出，会出现部分片数不热或暖气片时冷时热现象等。解决办法：找安装暖气片的暖通公司重新安装或换暖气片。

家用暖气片不热-暖气片中部分不热

暖气片中部分不热且使用中带流水声，出现此故障的原因是暖气片内积气，需打开气阀放气，直到有水流即可。解决方法：在调节阀的另一端，有一个可以用螺丝刀调节的放气阀门，将阀门逆时针旋松，将暖气中的空气放出来，暖气就能够变热了。注意需要多次进行放气，一次两次不足以放干净，隔一会放一次即可，直到放尽为止。卫生间的暖气放气阀门在暖气的顶端。采暖散热器网专家提醒：如果操作后，故障仍不能排除时，通知维修人员。

家用暖气片不热-一组暖气片不热

整个家庭中，一组暖气片不热，其他暖气片运行良好，这种情况主要是各个暖气的流量不均匀，即阻力分配不均匀，需分别调节各个散热器的进水阀门，经过调试后，一般可解决此问题。

家用暖气片不热现象大概可分为这几种，造成这些现象的原因各不相同，所以解决方法也不同。作为新型的采暖设备，合理的使用和保养能有效减少暖气片故障的产生，用户应在每年采暖期结束后对暖气片进行满水保养，延长其使用寿命。