

发电机出租|坪地发电机出租|坪地发电机租赁公司

产品名称	发电机出租 坪地发电机出租 坪地发电机租赁公司
公司名称	东莞市吉赛特机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:吉赛特 功率:1-5K千瓦 产地:进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇赤布路32号102室(注册地址)
联系电话	13570721612

产品详情

发电机出租|坪地发电机出租|坪地发电机租赁公司吉赛特(GENSET)主要经营康明斯、劳斯莱斯、三菱、卡特、上柴、玉柴与潍柴等柴油发电机组。我们的发电机性能可靠、油耗更省,工作寿命长、噪音小、故障率低、过载能力更强,欢迎广大客户前来选租选购。

吉赛特发电机出租服务部,在2002年创建,专业提供康明斯、三菱及卡特发电机租赁、维修保养服务。发电机租赁功率范围有:30KW、60KW、90KW、150KW、200KW、250KW、300KW、400KW、500KW、600KW、800KW、1000KW、1340KW、1600KW、1800KW等。主要优点是:低故障、低耗油、低噪音、低排放。以优良的服务和市场较低的价格赢得了广大客户的好评,希望我们的服务能给您创造更大的效益。

发电机出租|坪地发电机出租|坪地发电机租赁公司公司主要经营范围如下:销售美国原装进口康明斯,成套生产、销售中美合资康明斯、英国劳斯莱斯、日本三菱、韩国大宇、德国奔驰、道依茨等世界名牌柴油发电机组;全新国产上海东风、上海一维、玉柴、潍柴、济柴、无锡动力等系列发电机组,长期回收各品牌二手进口国产发电机组。功率范围:(50KW 75KW 90KW 120KW 150KW 200KW 250KW 300KW 400KW 500KW 600KW 800KW 1000KW 1500KW 1800KW 2000KW)柴油发电机组的销售与租赁。

发电机+发电机销售中心+柴油发电机组厂家

经营品牌:康明斯、吉赛特、河柴道依茨、通柴动力、潍柴、劳斯莱斯等等 功率范围:30KW-2000KW
我们的宗旨:以ISO9001-2008质量管理体系为指导,竭诚为您服务!“诚信,求实,敬业”的精神,精心为客户提供高品质,信得过的产品经过全体员工多年不懈地努力,合作伙伴遍及军工、政府采购、公路交通、油田煤矿、医院、高层建筑、工矿企业等重要领域,产品经受了高海拔环境、高强度使用苛刻的考验,成为客户理想的、质量可靠的应急备用。<http://www.zqfdjcz.com/>

充电发电机工作不正常故障排除方法

柴油发电机组充电发电机工作不正常具体故障原因及排除方法如下：1、充电发电机换向器有强烈火花
故障原因：电刷和整流子接触不良；整流子烧蚀严重，出现凹坑或失圆；云母片凸出。

排除方法：调整电刷压力，使其接触正常；修整整流子达到规定要求；修刮云母片。

2、充电发电机工作有噪音和敲击声

故障原因：轴承磨损有明显松动；轴承过紧，安装不正确；磁极螺丝松动，使磁极与电枢发生磨擦。

排除方法：更换轴承；校准轴承配合，改进安装方法；上紧螺钉，校验空气隙是否够，是否均匀。

3、充电发电机温度过高

故障原因：电枢线圈短路；磁场线圈短路；轴承缺油或咬住；皮带拉紧力过强；电刷弹簧力过强。排除

方法：用短路试验器检查并修理；用电桥测量电阻，并修理加注润滑油或清洗轴承，更换润滑脂；调整

皮带拉紧力；调整电刷弹簧压力。4、电流表不指示充电状态 故障原因：充电电路内导线接触不良；充

电发电机整流子油污或烧蚀；充电发电机电刷过度磨损，电刷弹簧压力不够；充电发电机电刷卡滞或与

整流子接触不良；电刷或磁场绕组开路 and 短路；充电发电机调节器发生故障；皮带拉紧力不够，充电发

电机转速下降。排除方法：排除导线折断或接触不良；清洁整流子并修理；更换电刷；使电刷在支架内

灵活移动，并与整流子完全接触；用电桥或短路试验器检查