

# 黄山西门子触摸屏维修-合作双赢-十多年维修经验

产品名称	黄山西门子触摸屏维修-合作双赢-十多年维修经验
公司名称	上海市渠利自动化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	SIEMEN:诚信为本,快速修复 西门子:技术精湛,收费合理 德国:有实力承诺,有能力担当
公司地址	上海市松江区新界路1号10号楼B210
联系电话	021-67896629 15221677966

## 产品详情

黄山西门子触摸屏维修-合作双赢-十多年维修经验，西门子触摸屏维修公司，西门子触摸屏不能跟PLC通讯维修，西门子触摸屏DP通讯口坏维修，西门子触摸屏显示井号维修，快速西门子触摸屏维修中心，上海西门子触摸屏维修，西门子触摸屏黑屏维修，西门子触摸屏上电无反应，上电烧，渠利维修，PWR灯不亮但其他一切正常，双串口无法通讯，主板松动，485串口通讯不良，触摸屏上电无反应，通讯不良，画面不能切换，触摸死机等。

黄山西门子触摸屏维修-合作双赢-十多年维修经验规格型号维修：

63637-1LL00-0FX1(OP37)、63637 - 1PL00 - 0AX0 ( TP37 )

63627 - 1QL01 - 0AX0 ( TP27 ) 63607-1JC20-0AX1 ( OP7\DP )、

63617-1JC20-0AX1 ( OP17\DP )、63617-1JC00-0AX1 ( OP17\PP )

63627-1JK00-0AX0 ( OP27 )、63627-1LK00-1AX0 ( OP27 )

63637-1LL00-0AX1 ( OP37 )、63 637-1LL00-0FX1 ( OP37 )、

63637-1ML00-0FX0 ( OP37 )、63637-1ML00-0CX0 ( OP37 )

63627-1NK00-2AX0 ( TP27 )、63607-1NH01-0AX0 ( TP7 )

63627-1QK00-2AX0 ( TP27 )、66545-0BA15-2AX0 ( TP170A )

66545-0BB15-2AX0 ( TP170B )、66545-0BC15-2AX0 ( TP170B )

66545-0CA10-0AX0 ( TP270 )、66545-0CC10-0AX0 ( TP270 )

66545-0AG10-0AX0 ( TP270 )、66545-0DA10-0AX0 ( MP370 ) 井道的顶部和底部设有冲顶及蹲底的缓冲设备。轿厢中设有自动门机，用来完成电梯的开门及关门任务。电梯门分厅门及轿门，当电梯停靠某层时，此层的厅门在轿门的带动下开启及关闭。电梯的操纵箱也安装在轿厢内，供司机及乘客发布动作命令。上面设有与电梯层站数相同的内选层按钮（带内选指示记忆灯），上下行启动按钮（带上下行指示记忆灯），开关门按钮，急停按钮，风扇、照明、楼层指示灯的控制开关，电梯运行状态选择钥匙开关（选择电梯是自动运行、司机状态下运行，还是检修状态等）。