

西门子6RA80报警F60106直流调速不能复位维修

产品名称	西门子6RA80报警F60106直流调速不能复位维修
公司名称	上海市虎恒电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	西门子直流:报警F60106维修 6RA80:启动不能复位维修 当天修复:常见故障解决
公司地址	上海市松江区泖港镇中库路181号（注册地址）
联系电话	15801797045

产品详情

西门子6RA80报警F60106维修，西门子直流调速报警F60106维修，6RA80直流调速器是西门子新一代的直流调速控制器。其技术采用的是IGBT作为整流 - 回馈功率元件。6RA80的IO端子比6RA70多了不少，基本上够用了，但是6RA80当前木有扩展端子可用（EB），装两块CUD代价太大（西门子的报价完全不可接受）。内置RS485的USS通讯与内置DP口的数据通道共用，都是IF1，所以DP跟USS无法共用了，这也就绝了以前用S7-200跟6RA70做USS通讯用S7-200作为IO使用的办法。调试电缆，当前可用的有RS232 RS485 Profibus-DP，232连X179电缆书上有写怎么做，并且115200的波特率也能连上，速度很快(感觉比DP用12M都快)，485连X178也可以用不过我测试时115200连不上，降低了点速率，可以连上。内置DP口没有12V供电，PC ADAPTER USB插上没反应，不过新的PC ADAPTER USB A2连接没问题（A2版Adapter的电源是从USB取的，以后可以扔掉串口了），Starter安装后直接集成了以前DriveES的功能，直接通过以太网转DP访问也没问题

西门子6RA80励磁模块炸-调速器维修专家，调速器6RA80报警F60090炸坏模块维修，西门子6RA80调速器模块坏/可控硅坏维修中心，西门子6RA80直流调速装置报F60105故障代码维修，6RA8093-4GS22-0AA0维修，西门子6RA80报警不启动维修 6RA80现场维修