

速冻冷库造价 源龙电器 南京速冻冷库

产品名称	速冻冷库造价 源龙电器 南京速冻冷库
公司名称	南京源龙电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区建宁路90号大方国际
联系电话	13270817628

产品详情

冷库保温系统的好坏直接影响到冷库的使用寿命和运行费用，速冻冷库价格，冷库保温性能的好坏与冷库保温材料的选择有着直接的关系。常见的冷库保温材料有软木、稻壳、膨胀珍珠岩、炉渣、聚冷库保温板、玻璃棉、聚氨酯冷库保温板、岩棉保温板、矿棉等冷库保温材料。

聚冷库保温板是目前国际流行的冷库保温板之一，速冻冷库造价，聚冷库保温板是由经过压缩反应而成的聚合物也称EPS。聚冷库保温板具有良好的热力学性能其导热系数仅次于聚氨酯冷库保温板。聚冷库保温板具有不吸水等优良特性。是目前高温冷库建造的保温材料。聚氨酯和聚由于有着良好热阻作用，目前被广泛运用各大中型冷库建造工程中。特别是聚氨酯材料不仅有着良好的热阻性能，在价格和施工方面也有着诸多优点。

冷库温度降不下来的故障分析处理

冷库库温过高，经检查发现，两库温度只有 $-4 \sim 0$ ，聚氨酯冷库板两库的供液电磁阀处于打开状态。压缩机启动比较频繁，转换用另一台压缩机工作时情况并没有好转，而回气管上却有很厚的结霜。进入这两个库检查发现，蒸发盘管上均结有很厚的霜，除霜后情况有所改善，这时压缩机的启动次数有所减少，库温也有所降低，速冻冷库厂家，但还不理想。后来，检查到低压控制器动作的上下限值，发现被误调为 $0.11\text{—}0.15\text{MPa}$ (表压，下同)，即压力为 0.11MPa 时停止压缩机，压力为 0.15Pa 时启动压缩机，对应的蒸发温度范围约为 $-20 \sim -18$ ，显然这个调定太高了，且幅差值也过小。因此，对低压控制器上下限重调，调整后其值为： $0.05\text{—}0.12\text{MPa}$ ，对应的蒸发温度范围约为 $-20 \sim -18$ ，之后，重新启动系统，工作恢复正常。

冷库的冷藏容量是怎么确定的？

宽度与内净长度乘积的总和。冷间的有效面积是指冷间的内净面积扣除柱子、货堆与墙壁或设备之间的距离，货堆与货堆之间必须间隔的距离，室内走道等占用面积外余下的面积。各冷间有效面积的总和称为冷库的库房有效面积。冷间的冷藏容是它的有效面积与有效高度的乘积，并以立方米表示。冷间的有效高度是指允许堆放冷冻品的实际高度，南京速冻冷库，即冷间的内净高度扣除冷却设备或冷风道、货

堆距冷却设备或冷风道的要求间距，货堆距室内地坪的要求间距等占用高度外余下的高度。各冷间冷藏容量的总和称为库房冷藏容量，简称为冷库的冷藏容量。

速冻冷库造价-源龙电器-南京速冻冷库由南京源龙电器设备有限公司提供。南京源龙电器设备有限公司（www.njylsqsb.tz1288.com）有实力，信誉好，在江苏南京的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进源龙电器和您携手步入辉煌，共创美好未来！