

TLF60/50钢铝复合型暖气片外观设计美观大方安装简单

产品名称	TLF60/50钢铝复合型暖气片外观设计美观大方安装简单
公司名称	衡水市强昊散热器销售有限公司
价格	28.50/组
规格参数	品牌:中春牌 型号:TLF60/50 75 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	0318-8636713 15603185065

产品详情

钢铝复合散热器是一种采用焊接工艺将散热管(低碳钢)与散热翼(铝型材)合成的采暖散热器，俗名也叫暖气片。其采用自动螺旋胀管工艺，胀管无间隙，表面采用静电喷塑新工艺，180度高温固化，经数次气密性压力检测，工作压力为1.5mpa。

产品可以制作成不同型号的各种规格，广泛适用于住宅小区、别墅、宿舍、工厂房、酒店、办公楼等公共建筑。水管为低碳无缝钢管，壁厚1.8mm。内腔采用防腐处理，降低了对水质的要求，散热管(低碳钢)与散热翼(铝型材)通过胀管的方式紧密结合在一起。

供暖后，先将暖气回水阀关闭，打开排气阀，放出空气后，***后关进水阀。钢铝复合散热器的外形美观，但与所有的钢制散热器一样国内的供暖条件下，也怕氧化，满水养护是

为了使暖气使用。钢铝复合暖气片在使用时应该注意些什么?钢铝复合暖气片在使用时应该注意些什么?原材料化学成分符合标准。

对钢铝复合暖气片要做必要的内防腐，使其形成一层钝化保护膜，防止与水等介质直接接触，避免发生渗漏腐蚀现象。控制供暖系统的PH值在8-10之间，理论上讲钢铝复合暖气片是一种耐腐蚀性较好的产品，

因为锅炉水的PH值一般在8-10之间，铝合金在此值之间为纯保护状态，厚度为112mm的铝合金散热器不作任何防腐的情况下，寿命为10年以上。隆阳GLZY75-75/800工业钢铝复合散热器参数表

过去我国长期使用的是铸铁暖气片。但由于其制造工艺落后、笨重、内外表面粗糙，易堵塞管道和阀门、外观难看，正逐渐被淘汰。1. 钢铝复合暖气片水容量低，升温快速。独立采暖系统要求暖气片能快速实现升温 and 降温，这将有助于实现室内温度的控制和调节。

同时温度的快速升降使得独立采暖系统节能效果明显。当需要供热时，打开采暖炉，暖气片快速使得房间温度升高；当家中无人时，可以关小或关闭采暖设施，暖气迅速冷却到要求的温度，大大节省能量。这是柱式暖气片无法比拟的。

买的时候要问清楚商家说的是每根管材的价格还是每米管材的价格，管材送到以后要记得抽查管材的长度是否符合要求。钢铝复合散热器家居装修用水管要注意管径和壁厚，一般

总管要用6分管。

钢铝复合散热器是一种采用焊接工艺将散热管(低碳钢)与散热翼(铝型材)合成的采暖散热器，俗名也叫暖气片。钢铝复合散热器采用自动螺旋胀管工艺，胀管无间隙，表面采用静电喷塑新工艺，180度高温固化，经数次气密性压力检测，工作压力为1.5mpa。钢铝复合散热器可以制作成不同型号的各种规格。

隆阳GLZY75-75/800工业钢铝复合散热器参数表暖气片常见故障解决方法不热时怎么办？

暖气片需要排气，如果空气堆积太多就会堵塞管路，导致水无法进入暖气片，也就无法热起来。所以一般暖气片不热的时候，我们首先都要检查是否是暖气片长时间没有排气导致的，如果问题得不到解决安装公司售后电话，上门检查维修。漏水怎么办？

现在暖气片漏水的现象不多见。一般多是管路接头漏水。如果新安装的暖气片出现漏水现象，马上联系安装公司重新更换。如果是使用很多年的暖气片或者管路漏水，联系安装公司售后。渗水如何判读？对轻微渗水现象（每分钟滴5滴左右）用户可以用接水器接水，随着供暖温度的提高，渗水可能减轻。超过10滴以上属于严重漏水（每分钟超过10滴）应及时联系公司维修。暖气里的水能放吗？