

铸铁配重块厂家 桂林配重块 铜陵荣腾机械公司

产品名称	铸铁配重块厂家 桂林配重块 铜陵荣腾机械公司
公司名称	铜陵荣腾机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜官区铜都大道北段720号
联系电话	13866515564

产品详情

工程机械配重块——铸铁平板平面度误差检测及误差的检验方法

铸铁平板平面度误差是指被测实际表面相对其理想平面的变动量，工程车配重块，理想平面的位置应符合小条件，平面度误差属于形位误差中的形状误差。

平晶干涉法：用光学平晶的工作面体现理想平面，直接以干涉条纹的弯曲程度确定被测表面的平面度误差值。主要用于测量较小的平面，如铸铁平板的工作面和千分尺测头测量面的平面度误差。

如想了解更多机械配重块的相关信息，欢迎来电咨询。

工程机械配重块——铸铁平板/平台的日常养护

铸铁平板不用时要及时将工作面洗净，桂林配重块，然后涂上一层防锈油，并用防锈纸盖上，用铸铁平板的外包装将铸铁平板盖好，以防止平时不注意造成对铸铁平板工作面的损伤。

铸铁平板应安装在通风、干燥的环境中，并远离热源、有腐蚀的气体、有腐蚀的液体。

如想了解更多机械配重块的相关信息，欢迎致电荣腾机械进行咨询，铸铁配重块厂家，我们将会竭诚为您解答与服务。

表面情况：为了提高砝码的抗腐蚀性和硬度，对于砝码的表面应有适当的金属镀层或涂层。

铸铁砝码的保养技巧：放置砝码的库房应洁净干燥，保证一定温度、湿度、砝码码放时底部应铺垫木板，上部用布或薄膜覆盖、定期观察记录。铸铁砝码的保养技巧：放置砝码的库房应洁净干燥保证一定温度、湿度、砝码码放时底部应铺垫木板上部用布或薄膜覆盖、定期观察记录。

铸铁配重块厂家-桂林配重块-铜陵荣腾机械公司由铜陵荣腾机械制造有限公司提供。铜陵荣腾机械制造有限公司（www.pzkcj.com）是一家从事“工程机械配重块,工程机械配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“工程机械配重块,工程机械配件”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使荣腾机械在工程机械配件中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！