

## 科士达UPS电源YDC9320H单相18KW

产品名称	科士达UPS电源YDC9320H单相18KW
公司名称	戴熙（上海）电源科技有限公司
价格	9200.00/台
规格参数	型号:YDC9320H 品牌:科士达 产地:深圳
公司地址	上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室
联系电话	18366037535

### 产品详情

幅度波动有所改善外，对市电电压的频率不稳、波形畸变以及从电网串入的干扰等不良影响基本上没有任何改善。是目前功率电源中应用最广泛的，口碑较好的高效能蓄电池，但在使用过程中依然难以避免地会出现短路现象，影响了蓄电池使用和作用发挥，你知道怎样防止科士达蓄电池老化吗？下面科士达UPS小编就为大家介绍一下。电池出现短路的主要原因有不少，充电的时候电流较大，单单是电池充电电压就会超过两瓦，内部出现的短路或者是局部放电，温度上升，阀控的失灵等。科士达电池短路处理方法，减少充电电流，降低电压，检查安全气阀是不是被堵死等。定期进行充电还有放电，ups电源系统铅酸蓄电池浮充电压或者是放电电压有不少都是在出厂时候进行了适度额的调节，而放电的电流大小承载负载增大而增加。使用过程中合理进行调节负载，比如说计算机电子设备使用数量，一般情况下负载不要超过ups额定值百分之六十就可。同时在这个范围中蓄电池不会出现过渡放电现象。科士达电池中使用的是铅蓄电池运转之后，跟着进行的是年限不断进行增加，蓄电池不断发生老化。比如说是极板的扭曲，开裂现象正极变长等现象正常运作。这