

东莞里其乐真空泵维修 方欧真空科技

产品名称	东莞里其乐真空泵维修 方欧真空科技
公司名称	苏州方欧真空科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯亭迎宾6号金怡苑9商幢107室
联系电话	13915579529

产品详情

真空泵不能启动

真空泵不能启动主要表现为真空泵加电后不能启动运转。真空泵维修首先应检查真空泵的电路部分，如保险管是否烧毁、电路部分有没有元气件烧坏。在排除电路部分的故障后，应考虑以下两个因素：

(1) 电机烧坏。主要为电机定子线圈烧毁，引起原因较多，如瞬间电流过大，电机轴承使用时间过长后磨损，致使轴承摩擦阻力变大，电机功率加大，引起温度上升，导致电机烧毁。这时应先检查电机轴承，再检查电机线圈。轴承损坏时

，更换轴承;电机线圈烧毁时，应维修电机，重新绕制定子线圈。轴承和线圈损坏严重时，应更换电机。

(2) 旋片卡阻。主要表现为旋片与泵腔内表面的摩擦阻力过大，致使电机无法带动转子(旋片)。其原因是旋片变形，转子内的弹簧张开后不能复位，或弹簧压力和旋片自身离心力的合力过大，导致旋片与泵腔内表面的摩擦阻力过大。这时应当修复旋片和弹簧，不能修复时，里其乐真空泵维修，更换二者。

莱宝螺杆泵维修莱宝真空泵突然卡死不能启动怎么回事

莱宝螺杆泵维修莱宝真空泵突然卡死不能启动怎么回事，莱宝真空泵突然卡死，不能启动怎么回事？

莱宝真空泵虽然是德国进口真空泵，但是质量再好的真空泵经过长期工作后如果没有及时保养，多多少少还是会出现某些故障。比如：莱宝真空泵突然卡死，不能启动

莱宝真空泵故障分析：真空泵不能运转（电机不转）

原因：

1.电线过长或过细，电压过低

解决：

使用合适的电线，提供正常电压

2.电机过载保护太小

解决：

按电机额定电流，选电机过载保护器

爱德华真空泵油莱宝进口真空泵排气口冒烟怎么回事

爱德华真空泵油莱宝进口真空泵排气口冒烟怎么回事，莱宝进口真空泵是德国进口的高端真空泵，像莱宝SV系列和D系列的真空泵都是有油气过滤装置的，一般情况下是不会出现冒烟或者喷油烟的，当莱宝进口真空泵排气口冒烟只有当出现以下情况：

1，回油油管堵塞，真空泵油无法回流到泵体里面，真空泵排气口喷油烟，其中喷油为主。

2，排气过滤器（油雾分离器）失效，排气过滤器里面的滤纸不能起到过滤作用，排气口喷油烟，主要是烟，冒白烟。所以，当莱宝SV300B真空泵排气口喷油时，我们第一个想到的是应该马上检查回油管是否堵塞，立即清洗真空泵回油管，同时更换真空泵排气过滤器（油雾分离器），回油管堵塞时，真空泵油会把排气过滤器泡着，造成排气过滤器里面的滤纸失效

东莞里其乐真空泵维修-方欧真空科技(在线咨询)由苏州方欧真空科技有限公司提供。苏州方欧真空科技有限公司（www.fangouz.com）在真空泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，方欧真空科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黎先生。