

# 西门子MP277通讯不上维修

产品名称	西门子MP277通讯不上维修
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:西门子触摸屏维修 MP277:进不了系统维修 德国:开机白屏维修
公司地址	上海市金山区漕泾镇致富路7号9幢125室（注册地址）
联系电话	15221690326 18202126385

## 产品详情

西门子MP277通讯不上维修，西门子触摸屏MP277-10触摸死机/触摸无反应维修总结西门子触摸屏维修，故障一般表现为：触摸屏开不了机维修，触摸屏主板坏维修，触摸屏黑屏维修，显示屏花屏维修，液晶屏显示横条维修，液晶显示屏竖条显示维修，触摸屏更换，触摸屏黑屏维修，花屏维修，液晶屏亮度低维修，无背光维修，触摸板不灵敏维修，触摸屏触摸不动维修，左边不能触摸维修，触摸板右边不能触摸维修，触摸屏一部分可以触摸，一部分不能触摸维修，触摸板了更换，触摸玻璃烂维修，触摸屏触摸板玻璃破碎维修，触摸板销售，触摸屏高压板销售，触摸屏主板销售，5线触摸板销售，4线触摸板销售，西门子触摸板销售，触摸板保护膜销售，触摸板面膜销售维修，触摸板如何校准，触摸屏死机维修，触摸屏花屏维修，触摸屏闪烁维修，触摸屏销售横条维修

### 西门子触摸屏维修常见故障及原因

#### (1) 故障一：触摸偏差

现象1：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。

原因1：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。

解决1：重新校正位置。

现象2：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。

原因2：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。

解决2：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。

## (2) 故障二：触摸屏触摸无反应

现象：触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。

原因：造成此现象产生的原因如下：

表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作；

触摸屏发生故障；

触摸屏控制卡发生故障；

触摸屏信号线发生故障；

串口发生故障；

操作系统发生故障；

触摸屏驱动程序安装错误。