

电动巡逻车生产厂家 电动巡逻车 舒捷车业巡逻电动车

产品名称	电动巡逻车生产厂家 电动巡逻车 舒捷车业巡逻电动车
公司名称	武城县舒捷车业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州武城县老城镇工贸园
联系电话	13791315038

产品详情

电动巡逻车日常使用故障现象原因及排除方法

故障现象：接通钥匙开关后仪表有指示，车辆不能行驶.

原因及排除方法：

- 1.操作程序有误正确操作(详细参考随车说明书);
- 2.故障检查故障部位维修或者更换;
- 3.方向行驶开关损坏维修或更换;
- 4.主接触器或换向接触器故障检查故障部位维修或更换配件;
- 5.控制器故障维修或故障;
- 6.控制器线路故障检查线路及接插件;
- 7.电机故障检查维修电机，必要时更换.

武城舒捷车业是专业生产各种电动巡逻车，电动消防车，老爷车，景区旅游观光车的生产厂家，专业团队，生产经验丰富。

电动巡逻车四轮巡逻电动车电动巡逻车车身倾斜的处理方法

电动巡逻车 四轮巡逻电动车电动巡逻车车身倾斜的处理方法

电动巡逻车 四轮巡逻电动车电动巡逻车诊断与排除方法:车身横向歪斜，通常是由于弹簧折断、弹性减弱及钢板销、衬套和吊耳磨损过甚等引起的;若车身歪斜，且电动巡逻车行驶中自动跑偏，则多属某侧前钢板弹簧或螺旋弹簧不良使前桥移位所致，应检查钢板弹簧是否折断或螺旋弹簧弹力下降;如钢板销、衬套和吊耳磨损过甚，除上述现象外还可以造成电动巡逻车行驶摆振;若车身纵向歪斜，则多是侧后钢板弹簧或螺旋弹簧不良使后桥移位所致，可测量两侧轮距是否一致，不一致则表明车桥移位。

电动巡逻车电池组不均衡的解决措施

要将电池进行一般性的充电，然后用2小时率电流放电。在放电的时候要测试电池的流动电压，将一些电容量落后的筛选出来，补加1.0的稀硫酸，达到刚刚好看到电流动解液出现，在继续充电10个小时以上。在充电的时候温度不要过高，充电结束以后，放置0.5-4小时，电动巡逻车生产厂家，重作2小时率放电。在测试电压的数值，还是达不到单格电压1.6V，则需要在重复以上的操作方法，直到符合标准为止。

若重复循环充电或放电以后，电池容量仍然为0V左右低压，这种电池可能有短路的情况，或者是活性物质的脱落严重，严重不可逆硫酸盐化等，无法修复，基本可以报废处理。

武城舒捷车业是专业生产各种电动巡逻车，全封闭电动巡逻车，电动消防车，电动巡逻车，老爷车，景区旅游观光车的生产厂家，专业团队，生产经验丰富。

电动巡逻车生产厂家-电动巡逻车-舒捷车业巡逻电动车由武城县舒捷车业有限公司提供。武城县舒捷车业有限公司（www.shujiecheye.com）位于山东德州武城县老城镇工贸园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前舒捷车业在电动车和配件中享有良好的声誉。舒捷车业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。舒捷车业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。