

# 临沂TP1200屏幕破裂不能显示维修

产品名称	临沂TP1200屏幕破裂不能显示维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:触摸屏无显示 TP1200:触摸屏黑屏 德国:触摸屏死机
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

## 产品详情

西门子触摸屏失灵，数控系统显示屏全部按键都坏没反应，显示屏字闪烁维修，西门子TP1500无显示维修，西门子防爆触摸屏上电出现白屏，触摸屏死机不能操作，触摸屏和上位机通讯链接不上维修，触摸发生偏移故障，西门子触摸屏维修，显示屏主板更换，液晶屏销售，灯管坏更换，触摸屏通电亮几秒就灭掉一会黑屏，西门子屏通电屏点不亮，西门子触摸屏显示屏点击没反应，西门子按键显示屏维修，触摸显示屏黑屏，触摸屏外屏更换，西门子触摸屏一直白屏，光标来回走动闪烁，OS更新链接不上，鼠标闪烁，无法进到系统，网线和主机不能通讯，插上网线网口标识灯不亮，进度条来回闪动，触摸屏和电脑通讯不上不能更新程序，触摸屏开机画面停留在SIMATIC HMI的画面

维修范围 常见故障现象： 开机主机指示灯正常，但是显示器显示无信号输入（黑屏）；  
按下开关键，主机无任何反应（指示灯不亮，听不到主机启动的声音）；  
电脑反复重启，伴随死机、花屏； 屏破损、碎裂； 显示屏有亮，摸出无反应；  
开机后不能进入windows画面或停在画面不动； 无法安装操作系统；  
windows系统经常出现非法操作或出现各种出错英文字母或代码；  
电脑运行速度明显比以前慢，甚至有时会死机； 开机BIOS检测不到硬盘；  
系统启动很慢，文件能看到但是打不开； 硬盘不能分区格式化；  
显示器出现偏色、缺色以及花屏； 显示器只看到一条横的亮线或纵向的两线，无图像；  
打开显示器电源按钮后，显示器没有任何反应； 打开显示器故障指示灯闪烁，屏幕无图像；  
显示器内部有“吱吱”的响声，屏幕图像时大时小或黑屏；  
显示屏图像严重变形，用功能键调整无任何变化；  
显示器屏幕很暗，几乎看不到图像，用功能键调整无任何变化； 显示图像很模糊。