

混凝土检查井厂家 肥西银宾 淮北混凝土检查井

产品名称	混凝土检查井厂家 肥西银宾 淮北混凝土检查井
公司名称	肥西县银宾水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西县花岗镇
联系电话	18256982866 18256982866

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：肥西县银宾水泥制品厂

检查井井圈施工：

为了使检查井井盖和井身能够很好的连接共同受力，在井身顶部设置井圈，采用C50钢纤维速凝混凝土浇筑。井圈标高一般与水泥稳定层相同即可。施工时在井口安放一块直径稍大的厚钢板（或其他承重物）盖住井口，混凝土检查井厂家，当每层路基填筑压实后，由检查井周边向外反挖50cm，然后采用粗砂、或直径不大于3厘米的碎石回填并立式冲击夯压实，淮北混凝土检查井，压实度不小于95%。

圆形检查井

1、钢筋骨架：根据不同规格井室分别使用冷轧带肋钢筋、热轧带肋钢筋，井室、调节节全部滚焊成型。井底采用人工绑扎后与井壁绑扎或焊接在一起。

2、混凝土搅拌：圆形井使用的混凝土是干硬性砼，钢筋混凝土检查井，严格控制原材料的质量、混凝土的用水量、保证混凝土的维勃稠度指标。搅拌设备选用的双卧轴式、程序控制、传感器称重全

自动1立方搅拌站。这样充分保证了混凝土的工作度及强度。从混凝土的搅拌到浇筑基本实现自动化。

人行步道上的检查井处理：

施工过程中如遇靠近步道或绿地的检查井，进入步道或绿地范围内的加固宽度350取消，外围环向钢筋在此截断，5号箍筋取消，6号长向箍筋改为井筒范围内的短向箍筋间距不变。人行步道上的检查井如遇破损、沉陷的，在铺设人行步道砖之前，应将井周松散土层夯实；井盖支座拆除后，井圈重新用C30素混凝土浇筑，厚度不小于15cm。支座下严禁用水泥砂浆调高找平。

混凝土检查井厂家-肥西银宾(在线咨询)-淮北混凝土检查井由肥西县银宾水泥制品厂提供。“水泥检查井”就选肥西县银宾水泥制品厂（www.fxyinbin.com），公司位于：安徽省合肥市肥西县花岗镇，多年来，肥西银宾坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。肥西银宾期待成为您的长期合作伙伴！