

脱硫脱硝专用阀厂家 台中脱硫脱硝专用阀 北泽阀门科技有限公司

产品名称	脱硫脱硝专用阀厂家 台中脱硫脱硝专用阀 北泽阀门科技有限公司
公司名称	山东北泽阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业园140号
联系电话	18363691006

产品详情

脱硫蝶阀控制阀结构特点有哪些

- 1.控制阀有各种不同类型，它们的适用场合不同，因此，应根据工艺生产过程的要求合理选择控制阀类型。
- 2.控制阀分气开和气关两类。气开控制阀在故障状态时关闭，脱硫脱硝专用阀采购，气关控制阀在故障状态时打开。可采用一些辅助设备组成保位阀或使控制阀自锁，即故障时控制阀保持故障前的阀门开度。
- 3.气开和气关的方式可通过正、反作用的执行机构类型和正体、反体阀的组合实现，台中脱硫脱硝专用阀，在使用阀门定位 q_i 时，也可通过阀门定位 q_i 实现。

脱硫脱硝阀门厂家介绍

脱硝设备

在众多脱硝方法当中，SCR 脱硝工艺以其脱硝装置结构简单、无副产品、运行方便、可靠性高、脱硝、一次投资相对较低等诸多优点，脱硫脱硝专用阀厂家，在日本和欧美得到了广泛的商业应用。

SCR 装置主要由脱硝反应剂制备系统和反应器本体组成。通过向反应器内喷入脱硝反应剂 NH_3 ，将 NO_x 还原为氮气。由于此还原反应对温度较为敏感，故需加入催化剂，以满足反应的温度要求，脱硫脱硝专用阀价格，增强反应活性。

脱硫脱硝阀门厂家介绍

脱硫增压风机故障

(1)故障现象

- 1、"脱硫增压风机跳闸"声光报警发出。
- 2、脱硫增压风机指示灯红灯熄，黄灯亮，电机停止转动。
- 3、脱硫旁路挡板、吸收塔通风挡板自动开启，进出口烟气挡板自动关闭。
- 4、若给浆系统投自动时，连锁停止给浆。

(2)产生原因分析

- 1、事故按钮按下。
- 2、脱硫增压风机失电。
- 3、吸收塔再循环泵全停。
- 4、脱硫装置压损过大或进出口烟气挡板开启不到位。
- 5、增压风机轴承温度过高。
- 6、电机轴承温度过高。
- 7、电机线圈温度过高。
- 8、风机轴承振动过大。
- 9、电气故障(过负荷、过流保护、差动保护动作)。
- 10、增压风机发生喘振。
- 11、热烟气中含尘量过大。
- 12、锅炉负荷过低。

脱硫脱硝专用阀厂家-台中脱硫脱硝专用阀-北泽阀门科技有限公司由山东北泽阀门科技有限公司提供。山东北泽阀门科技有限公司（www.sdbeize.com）是山东潍坊,闸阀的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东北泽阀门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东北泽阀门更加美好的未来。同时本公司（www.beizesd.com）还是从事山东水力控制阀厂家，潍坊水力控制阀价格，山东水力控制阀厂的厂家，欢迎来电咨询。