

单梁悬挂起重机厂家 凉山州单梁悬挂起重机 吉尼起重机

产品名称	单梁悬挂起重机厂家 凉山州单梁悬挂起重机 吉尼起重机
公司名称	成都吉尼起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金府机电城A区16栋
联系电话	17760016676

产品详情

下面咱们就带咱们了解一下选购KBK轨迹需求考虑的三个要害：

- 1、在挑选KBK轨迹时，必定要找专业正规、经历丰厚的起重设备厂家。特别是出产技能以及出产设备方面，确保厂家有着独自研制作产轨迹的才华。
- 2、资料方面的挑选也是十分重要的，且质料往往直接影响着设备的后期运用。现在常见的KBK轨迹质料是不锈钢和铝合金，咱们在选购时可一依据实践作业环境来挑选质料，这样更简略满意日常作业需求。
- 3、因为每个顾客集体的运用范畴都不同，咱们在设备的时分要留心其环境是不是契合这类设备的需求，并且注重轨迹的规范是不是和作业环境相符，能不能够便当的进行操作。

起重机车轮维修

(1) 车轮踏面磨损，车轮踏面磨损量超过原厚度的15%时应更换新件，没超过此值，凉山州单梁悬挂起重机，可重新车制、热处理修复。车轮直径应在公差范围内，哪里有卖单梁悬挂起重机，表面淬火硬度HB300~500，对车轮直径大于 400mm的淬火层厚度应大于20mm；小于 400mm时，单梁悬挂起重机厂家，淬火层厚不应小于15mm；

(2) 两个相互匹配车轮的直径偏差，主动车轮直径偏差不应超过名义直径的0.1%，从动车轮则不应超过

0.2%，单梁悬挂起重机报价，电动葫芦车轮直径偏差不应超过名义直径的1%，从动车轮不应超过0.2%；电动葫芦车轮直径偏差不应超过名义直径的1%；（3）轮缘磨损与折断，变形：轮缘磨损量达原厚的50%或折断面积超过30mm²应报废，轮缘厚度弯曲变形达原厚度20%应报废；

（4）车轮裂纹：车轮发现裂纹则应报废；

（5）踏面椭圆度：车轮踏面椭圆度达1mm应报废；

（6）车轮组装配：安装好的车轮组件，应能手转动灵活，安装在同一平衡架上的几个车轮就在同一垂直平面内，允许偏差为1mm。

BZZ型旋臂起重机是我公司结合国表里先进技能自行研制开发的重型旋臂起重机。该机具有起分量大、作业规划大、结构简略、操作保护便当等长处。它有立柱变截面臂、反转支承驱动设备和电动葫芦或卷扬机组成。旋臂起重机经过底座地脚螺栓固定在混凝土根底上，由电机带动减速机齿轮与反转支承齿合驱动旋臂反转，电动葫芦或卷扬机在封箱臂钢梁上做往复作业作业。在操作办法上，用户可挑选手动电门操作或无线遥控。该产品广泛运用冶金、造船、机械、铁路、货场、码头号作业场所，能够完毕桥式起重机不能抵达的作业区域。

单梁悬挂起重机厂家-凉山州单梁悬挂起重机-吉尼起重机由成都吉尼起重机械有限公司提供。成都吉尼起重机械有限公司（www.hytfqz.com/）是从事“起重机,架桥机,悬臂吊,电动平车,货梯”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吕经理。