

# MP270西门子触摸屏显示井号，西门子PLC不能连接触摸屏维修

产品名称	MP270西门子触摸屏显示井号，西门子PLC不能连接触摸屏维修
公司名称	雷煜自动化
价格	600.00/台
规格参数	PLC:西门子300PLC维修中 触摸屏:西门子人机界面不能通讯 维修故障:免费检测、当天修好
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

## 产品详情

MP270西门子触摸屏显示井号，西门子PLC不能连接触摸屏维修，西门子触摸屏维修公司，西门子PLC指定维修中心，上海嘉兴苏州西门子触摸屏维修厂家，南京无锡南通杭州宁波西门子PLC不能通讯维修价格，，MP377人机界面开机不亮维修，西门子触摸屏MP277维修、西门子触摸屏MP370维修、西门子触摸屏MP270维修、西门子触摸屏MP377维修、MP270B维修、TP27维修、TP7维修、TP178micfo维修、TP177A维修、TP177B维修、TP170维修、TP270维修、TP277维修、TP37维修、OP3维修、OP5维修、OP15维修、OP7维修、OP17维修、OP20维修、OP27维修、OP77维修、OP177B维修、OP270维修、OP170B维修、OP277维修、OP77维修、OP37维修、OP35维修

可解决的问题包括：触摸屏上电无反应，上电烧保险，上电蓝屏，通电几分钟后屏幕变为蓝屏，主板故障，屏幕偏黑，通讯时有时无，触摸失灵，有时白屏，触摸面板故障，黑屏，死屏，电源故障，液晶故障，触摸面板损坏，触控正常但主板程序无反应，触摸不良，触摸失灵；操作灵敏度不够，上电无任何显示，PWR灯不亮但其他一切正常，双串口无法通讯，主板松动，485串口通讯不良，触摸屏上电无反应，通讯不良，画面不能切换，触摸死机等。

西门子200PLC维修故障：接错电烧坏，CPU模块通讯不了，指示灯全亮，SF灯亮，上电指示灯不亮，不能启动，不运行，点无输出，点无收入，灯一直闪烁，PLC安全解密等故障维修服务。

西门子300PLC维修故障：接错电维修，MPI口不能通讯，DP口不能通讯，SF灯亮，BF灯亮，DC5V灯不亮，BATF灯亮，STOP灯一直亮，RUN灯不亮，不能启动，指示灯闪烁，指示灯不亮，PLC解密等故障维修服务。

西门子PLC数字量模块故障：点无输入/输出，输入灯不亮，输入端不能控制，指示灯一直亮，继电器坏维修，保险丝烧坏维修。

西门子PLC模拟量模块故障：点无输入/输出，SF灯亮，指示灯一直亮等故障维修，

MP270西门子触摸屏显示井号，西门子PLC不能连接触摸屏维修

专业西门子PLC维修、解密。常见故障：上电不工作、电源板损坏、主板损坏、通讯故障、SF灯闪、I/O故障，密码保护无法进入程序等。

电源指示灯不亮，BF、SF灯亮，输出端没有输出，输入端不能控制，报错，程序错乱，不能通信等

SIEMENS西门子PLC S7-200维修销售

，西门子PLC200电源烧毁维修，通讯不上维修，输出点坏维修，通电无显示维修等

公司集设计、制造、安装、调试和维修于一体的成套工程能力，我们具有设备维修改造整体解决方案的能力。可以提供生产线设备升级改造、系统集成自动化配套设备、及自动化管理等一体化服务。

西门子PLC上面的SF灯红亮时表示系统故障，是英文（SYSTEM FAULT）的缩写，内部寻址错误，超出编程地址区，模块损坏，插件松动等原因引起。把PLC里的程序先清除掉，SF灯还亮估计就是硬件坏了，如果不亮了，就可能你的程序有问题，再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF灯闪烁，肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP从站如变频器的问题，不要怀疑其他软硬件问题。

PLC带模拟量模块如果有问题，仅仅PLC上SF灯亮（比如具有硬件诊断模拟量模块可以设定模拟量信号断线、超出量程等），而不会引起SF和BF灯同时亮；根据以上分析，重点检查S7-300PLC的硬件组态与实际硬件是否一致（硬件订货号和固件版本号），DP从站地址设置与组态的地址是否一致。

如果组态没有问题，完成硬件组态后，必须执行“保存并编译”，如果没有错误，将产生新的系统数据块，然后下载到PLC中；检查PROFIBUS电缆及其通信接头是否正确，PROFIBUS电缆中有两根线，一根为红色连接PROFIBUS网络接头的B连接，另一根为绿色与网络接头的A连接（进线分别为B1、A1，出线为B2、A2），不能接反。