

中力电动叉车 宣城电动叉车 芜湖卓展中力叉车厂家

产品名称	中力电动叉车 宣城电动叉车 芜湖卓展中力叉车厂家
公司名称	芜湖卓展工业设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商建材八街14幢1563-1564
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖卓展工业设备销售有限公司

柴油叉车除了日常正常润滑以外，需做以下保养及易损配件更换。

- 1、叉车实际操作工作小时达到2400小时后、更换机油、机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器、齿轮油、变速箱油、变速箱滤芯、液压油。
- 2、叉车实际操作工作小时达到2700小时后、更换机油、机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器。
- 3、叉车实际操作工作小时达到1400小时后、更换机油、机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器。
- 4、叉车实际操作工作小时达到1700小时后、更换机油、机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器、门架、链条、倾斜油缸、门架瓦、转向桥进行注黄油、前后车轮内的轴承进行清洗、按润滑表进行润滑。
- 5、叉车实际操作工作小时达到2000小时后、更换机油、机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器。
- 6、叉车实际操作工作小时达到3000小时后、更换机油、机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器、门架、链条、倾斜油缸、门架瓦、转向桥进行注黄油、前后车轮内的轴承进行清洗、按润滑表进行润滑。
- 7、新车保养周期为100小时、更换机油、机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器、门架、链条、倾斜油缸、门架瓦、转向桥进行注黄油。

8、叉车实际操作工作小时达到400小时后、更换机油、机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器。

9、叉车实际操作工作小时达到700小时后、更换机油、机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器、门架、链条、倾斜油缸、门架瓦、转向桥进行注黄油、前后车轮内的轴承进行清洗、按润滑表进行润滑。

10、叉车实际操作工作小时达到1000小时后、更换机油、机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器、齿轮油、变速箱油、变速箱滤芯、液压油。

叉车驱动马达不运转的故障检查与排除

一、开关不闭合。

(蓄电池连接器、钥匙开关、座椅开关、方向开关或停车制动开关)：关闭开关。如果驱动马达仍然不能运转，则使用万用表检测控制板上通过每个开关的电压和电脉冲。但脚踏开关应打开。

二、连接不灵敏。

熔断器烧断。检查蓄电池连接器的连接。检查熔断器、驱动和逻辑电路。如果熔断器烧断，则更换熔断器。检查叉车驱动马达和叉车控制板以便找出熔断器烧断的可能原因。有些可能是由以下原因引起的：

- 1、在晶体管负荷过高和过高的电流限制的情况下操作；
- 2、失速的条件下操作；
- 3、叉车驱动马达中可能存在的短路线路。

三、低蓄电池电压。

检查蓄电池终端电压。如果过低，则对蓄电池充电。检查有故障的蓄电池中的所有单电池。检查每个单电池的比重。比重最高的电池和最低的电池之间的密度差最大不能超过0.020SG(比重)。

液化气叉车：

- 1、排放好。即便是最简单的开环系统，叉车也大大减少了废气排放，宣城电动叉车，使用液化气与气油相比，其排放的CO要减少80%，HC要减少75%，NOx也有明显下降，电动叉车厂家，对环境保护起到了积极的作用。
- 2、有利于改善发动机的润滑状况。使用液化气作燃料，由于进入发动机的混合气为干式混合气，故不会出现使用气油时那种气油雾化不佳，并且因燃烧时少积碳，润滑状态好可延长发动机的使用寿命一倍以上，同时也使机油的使用时间延长，降低发动机的维护费用。
- 3、改善发动机的工作状况。由于液化气的主要成份是丙烷，其抗爆性能好，辛烷值达到120以上，不易发生爆震现象，中力电动叉车，能明显降低发动机的噪声，同时由于燃烧充分并不结碳从而大大延长发动机的大修时间，可节约维修资金50—80%。
- 4、降低燃料成本、以今日的油价计算，大约每日节约柴油成本的1/2，并且随着国家的燃油税政策的逐年加码，经济效益是十分显而易见的。

5、有着可靠的安全性。由于液化汽的着火点比气油高，汽化潜热大，具有自我冷却作用，因此大大增加了它的安全性。钢瓶经过了物理试验、水压试验、爆暴

6、对于双燃料叉车由于备用两种燃料，使该型叉车的工作时间提高一倍左右。有利于客户的多班工作制。

中力电动叉车-宣城电动叉车-芜湖卓展中力叉车厂家(查看)由芜湖卓展工业设备销售有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖卓展工业设备销售有限公司(www.zhonglichache.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!