

天津压缩机防爆 天津佳电电机

产品名称	天津压缩机防爆 天津佳电电机
公司名称	天津佳电电机成套设备技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区张家窝镇赛达大道以北高泰路以东 联东U谷-云创中心一期10-103-3层
联系电话	13836603892 13836603892

产品详情

由于潜水排污泵工作环境的特殊性，为了保证潜水排污泵的正常使用和寿命，应该进行定期的检查和保养。那么，潜水排污泵的维护和保养流程是什么呢?下面跟随天津水泵维修的小编来了解一下吧!

- 1、更换密封环。在污水介质中长期使用后，叶轮与密封环之间的间隙可能增大，造成水泵流量和效率下降，应关掉电闸，将水泵吊起，拆下底盖，取下密封环，按叶轮口环实际尺寸配密封环，间隙一般在0.5 mm左右。
- 2、潜水排污泵长期不用时，应清洗并吊起置于通风干燥处，注意防冻。若置于水中，每15天至少运转30 min，以检查其功能和适应性。
- 3、天津水泵维修小编提醒大家电缆每年至少检查一次，若破损请给予更换。

天津水泵维修

- 4、每年至少检查一次电机绝缘及紧固螺钉，若电机绝缘下降请找专人维修，若紧固螺钉松动请重新紧固。
- 5、潜水排污泵在出厂前已注入适量的机油，用以润滑机械密封，该机油应每年检查一次。如果发现机油中有水，应将其放掉，更换机油，更换密封垫，旋紧螺塞。三个星期后，须重新检查，如果机油又成乳化液，天津压缩机防爆，则机械密封应进行检查，必要时更换。

6、潜水排污泵运行发生故障后，请按给出的故障排除方法排除，如仍不能解决，并不能确定原因时，不要私自乱拆乱修，应立即找专人维修。有需要可以找天津水泵维修哦!

在电机修理中绕组接地是常见的一种电机故障，其实就是说的绕组与其铁辛或者是电机外壳的绝缘部分遭到破坏而出现的接地现象，经常见到的故障现象有电机的外壳带有电量，或者是绕组因为短路而造成的发热现象等这些问题都有可能致使电机没有办法正常的工作，而出现这些故障的原因也有很多种，所以如果电机遇到这种现象一定要电机维修前找到产生的原因。

今天天津水泵维修小编为您了解到南方水泵维修过程中的技巧知识，一起来了解吧。

抽水机的主机是南方水泵，南方水泵在运行中，难免会发生故障和损坏，致使不能正常抽水。因此，当发现南方水泵抽水不良时必须及时进行维修与调整。

南方水泵不吸水或不排水其原因多为底阀门卡死，滤水部分淤塞，吸水高度太高或吸水漏气。也可能因转向不对，叶轮流道堵塞等。通过逐一检查后，可分别采取修理底阀，清除淤塞物，纠正转向，清洗叶轮等措施处理。

管路漏水或漏气可能安装时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重，可在漏气或漏水的地方涂抹水泥或用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂。若在接头处漏水，则可用扳手拧紧螺帽，漏水严重的必须重新拆装。

天津压缩机防爆-天津佳电电机(图)由天津佳电电机成套设备技术有限公司提供。天津佳电电机成套设备技术有限公司(www.jmsdjct.com)是从事“电机成套”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。