

遥感电位器供应 宁海遥感电位器 灿星电子

产品名称	遥感电位器供应 宁海遥感电位器 灿星电子
公司名称	东莞市灿星电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇清湖头虾尾田26号1楼、2楼
联系电话	13829115121

产品详情

六脚双连电阻器接线：

大伙儿了解，现阶段针对3脚单联电阻器一般是做为多通道调整声音应用，其布线一般是1脚接地装置，随后2脚(也就是正中间脚位)接输出端，3脚接输出端。那麼针对6脚双连电阻器一般是作为双通道内存音量调节应用。实际上布线上大概上和3脚单联电阻器的布线基本原理类似，遥感电位器出售，六脚双连电阻器的1脚和4脚是另外电焊焊接一些接地装置，而针对2脚是接左声道输出，3脚是脚接左声道键入，5脚接右声道输出，6脚接右声道键入就可以，因此大伙儿针对这单控和双连的电阻器接线上应区别清晰。

可调电位器电焊焊接关键点事宜

电焊焊接关键点一

一般在电阻器电焊焊接全过程中，针对各脚位的点焊还没有凝结的那时候，遥感电位器供应，请不必打点焊，由于即便有不大的打点及其振动都是非常容易使点焊形变进而造成虚接的状况。因此一般在电阻器的脚位电焊焊接进行后，能够在点焊的部位用嘴吹气检查或是是用电吹风来迅速减少点焊凝结的时间。

如何正确使用电位器吗？

1、使用前应先对电位器的质量进行检查。电位器的轴柄应转动灵活、松紧适当，无机械杂声。用万用表

检查标称电阻值，应符合要求。若用万用表测量电位器固定端与滑动端接线片间的电阻值，在缓慢旋转电位器旋柄轴时，宁海遥感电位器，表针应平稳转动、无跳跃现象。

2、非密封的电位器容易出现噪声大的故障，这主要是由于油污及磨损造成的。此时千万不能用涂润滑油的方法来解决这一问题，涂润滑油反而会加重内部灰尘和导电微粒的聚集。正确的处理方法是，用蘸有无水酒精的棉球轻拭电阻片上的污垢，并清除接触电刷与引出簧片上的油渍。

遥感电位器供应-宁海遥感电位器-

灿星电子由东莞市灿星电子有限公司提供。东莞市灿星电子有限公司（www.sinostarvr.com）是广东 东莞 ,电子、电工产品代理的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在灿星电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创灿星电子更加美好的未来。