

# 家庭专业音响经销商 弘博智能科技有限公司

产品名称	家庭专业音响经销商 弘博智能科技有限公司
公司名称	六安市弘博智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市华邦新华城荣华园荣街45#101铺
联系电话	13865704866

## 产品详情

### 音响设备功放机常见的故障维修

六安市弘博智能科技有限公司的创始人叶青从2008年初建一诺电子到2014年正式注册为公司至今十余载，家庭专业音响经销商，经过长期的发展，现在已成为一个具有良好的资信度和责任承担能力的公司。

### 音响设备放大器的常见故障维修

2. 啸声故障是由电路中的自激引起的，分为低频啸声和高频啸声。低频啸声是指低频“噗噗”或“哗哗”声，通常是由于音频电源滤波不良或去耦不良造成的(啸声通常伴有交流声音)。检查音频电源的滤波电容、稳压器和去耦电容是否开路或无效，以增加音频电源的内阻。如果功率放大器的集成电路性能不好，也会出现低频啸声故障，此时集成电路的工作温度会很高。高频啸叫的频率很高，这通常是由于放大器电路中的高频抗振电容失效或前级运算放大器集成电路性能下降引起的。

### 音响设备功放机常见的故障维修

六安市弘博智能科技有限公司的创始人叶青从2008年初建一诺电子到2014年正式注册为公司至今十余载，经过长期的发展，宿州专业音响经销商，现在已成为一个具有良好的资信度和责任承担能力的公司。

### 音响设备放大器的常见故障维修

用万用表的R×1档将红色探针接地，并用黑色探针快速接触后续放大器电路的输入端。如果扬声器中有强烈的“咔嚓”声，这意味着声音故障是在前一个放大器电路中；如果扬声器没有响应，KTV专业音响经销商，声音故障在于后置放大器电路。对于没有外围保护电路(通常集成电路内部有热保护)的集成电路功率放大器电路，可以测量电源电压是否正常。如果电源电压正常，演出专业音响经销商，用信号干扰法检查:将DC间歇信号加到功率放大器集成电路的信号输入端。如果扬声器有强烈的“咔嚓”声，则意味着功率放大器集成电路正常，并且声音故障是在前一个放大器电路中；如果没有“咔嚓”声，并且

检查相关外围组件是否正常，则声音故障在于功率放大器集成电路本身。

六安市弘博智能科技有限公司，坐落于六安市华邦新华城荣华园荣街，是一家从事多媒体影音系统，专业灯光音响系统，校园广播系统，KTV酒吧，多功能宴会厅，私人影院及智能化系统等领域设计为发展方向，集音响设周边设备销售，安装服务，技术咨询，舞台灯光音响设备租赁为一体的高科技产业。

### 汽车音响尽量不开音量

汽车音响尽量不要用音量，因为每个音响设计都有一个承受音量，车上音响的音量很接近这个值了，经常开音容易损毁功放，声音出现失真、破音等情况，并且在车内密闭环境下，音会损害听力

家庭专业音响经销商-弘博智能科技有限公司(推荐商家)由六安市弘博智能科技有限公司提供。六安市弘博智能科技有限公司 ( [www.hongbozn.com](http://www.hongbozn.com) ) 在电子、电工项目合作这一领域倾注了诸多的热忱和热情，弘博智能科技有限公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吕莉。