

珠海真石漆 真石漆销售 柯宝建材

产品名称	珠海真石漆 真石漆销售 柯宝建材
公司名称	福建柯宝建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区盖山投资区高兴路6号
联系电话	13395009157

产品详情

秋冬季该如何刷防水涂料？ 施工环境

- 1、气温大于5 且施工面基面温度大于5 ，假如基面温度小于5 、或结冰、结霜时、或下雪时，真石漆工程，严禁施工；
- 2、施工建议基底温度大于10 ，以防止施工后成膜时期温度过低招致成膜不良。发作龟裂；
- 3、亲密关注天气变化，环境湿度应小于85%，下雨天严禁施工外墙商品；
- 4、暖流降临之前24小时中止作业。

建筑防水涂料的特点：

无毒、无味的环保产品。

涂膜高弹性，高强度、高粘结力。

耐酸、耐碱、耐高温、耐紫外线抗老化。

建筑防水涂料

延伸率大，对基层收缩和变形开裂适应性强，任何几何图形复杂部位均可施工，易形成表面无缝涂膜，与建筑物固结成一个整体，防水可靠实现性防水。

热尺寸稳定性，低温柔韧性，耐水性和抗裂性能好。

能在潮湿、干燥的多种材质上施工，真石漆厂家，粘结力牢固。

单组份，冷施工、施工简单、工期短、无污染、维修方便。

可添加颜色兼做饰面图层。

一. 防水层起皮、粘结不牢固

1、原因

基层强度不高，有起皮、起砂现象；

基层表面堆积灰尘；

基层较干燥。

2、处理方法

对有缺陷的部位应进行修补，真石漆销售，必要时铲除重做；

施工前应按要求严格清理基层；

施工前要充分润湿。

二. 防水层存在开裂现象

施工时产品涂刷太厚。防水层薄涂多遍，效果最好，珠海真石漆，每遍涂刷厚度不能大于1.0mm。

三. 防水层强度不高，有起粉现象

1、原因：

基层很干燥；

施工期间天气寒冷；

没有养护。

2、处理方法

施工前，充分润湿基面；

施工温度不能低于5℃，而且此温度持续8小时或以上；

在天气干燥、高温的环境下施工，应采取淋水养护措施。

珠海真石漆-真石漆销售-柯宝建材(推荐商家)由福建柯宝建材科技有限公司提供。福建柯宝建材科技有限公司(www.kobojc.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！