

石墨化增碳剂批发厂家 云南石墨化增碳剂 顺福冶金

产品名称	石墨化增碳剂批发厂家 云南石墨化增碳剂 顺福冶金
公司名称	安阳县顺福冶金耐材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳县曲沟镇永定村
联系电话	18567890999

产品详情

冶金焦增碳剂，就是通常冲天炉用的大焦，云南石墨化增碳剂，其作用除了熔炼之外，还有就是为金属炉料增碳。

煅煤增碳剂，主要产自宁夏石嘴山，内蒙乌海。成分一般为C：90-93%，S0.3-0.5%。主要用于炼钢企业使用，部分铸造企业用于灰铸铁。缺点是，碳含量低，融化慢，浪费电能，残余量大。

石油焦增碳剂，主要产于辽宁，天津和山东，辽宁主要生产弹丸焦，用于铸造不太好，山东和天津的石油焦可以用于铸造灰铸铁。成分一般为C：96-99%；S0.3-0.7%。主要用于炼钢，灰铸铁，刹车片，石墨化增碳剂价格，包芯线等等。

天然石墨增碳剂，主要是天然石墨，碳65-99%不等，主要用于炼钢厂，石墨化增碳剂生产厂家，铸造厂不适用。

增碳剂的全水分指标应尽量低，水分带进钢水中会增加钢水中的含氢量，而全水分的大小取决于熄焦工艺、存放和运输条件，小袋装增碳剂的水分应 1%，破碎分装前的原料焦水分应 3%，其中大于1%部分在结算时应扣减交货量。

增碳的干基灰分指标应力求低，石墨化增碳剂批发厂家，灰分带进钢水会增加钢水中的杂质，增加夹杂物。由于不同种类增碳剂灰分高低差别很大，煅后石油焦的灰分较低，约为0.5—1.0%，煅烧无烟煤灰分较高，的也不会低于4—5%。指标值以干基计，可以排除因增碳剂的水分波动造成的对灰分数值的影响。

增碳剂有哪些特性：

- 1、化学成分纯净，高碳、低硫、有害成分极微，吸收率高。
- 2、产品石墨化程度高，提高原铁液的形核能力，在孕育中增加球墨铸铁的墨球数量，在电炉铁液中增加石墨晶核，使石墨在铸件中的分布细化、均匀。
- 3、颗粒大小适中，孔隙度大，吸收速度快。
- 4、性能优异、稳定。增碳剂有助于降低冶炼生产成本，提高冶炼金属及铸件的质量，使用户获得成本及质量双方面的显著效益。

石墨化增碳剂批发厂家-云南石墨化增碳剂-顺福冶金(查看)由安阳县顺福冶金耐材有限公司提供。安阳县顺福冶金耐材有限公司(www.aysfyj.com)是河南安阳,铁合金及制品的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在顺福冶金领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创顺福冶金更加美好的未来。